




COMUNE DI ASSEMINI
Città Metropolitana di Cagliari

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

il **PIANO PARTICOLAREGGIATO**
del **Centro Storico** di **ASSEMINI**



C2_8: Schede conoscitive e prescrittive delle Unità Edilizie

**Assessore alle Politiche per il
Territorio e la Sostenibilità Ambientale
Ing. Gianluca Mandas**

**Sindaco
Ing. Mario Puddu**




**Responsabile del Servizio
Pianificazione Territoriale
Geom. Barletta Carlo**

**Progettista
Ing. Alessia Meloni**


**Gruppo di lavoro
Ing. Barbara Pau - Nordai s.r.l. - Roberto Casu - Arch. Mattia Barranca**

Febbraio 2018

Viste aeree dell'UE da Est,Nord,Ovest e Sud



Stralcio catastale di impianto storico (1939)



Datazione dei Corpi di Fabbrica

- ante 1939
- 1939-1954
- 1955-1977
- post 1977

ISOLATO 8 U.E. 1 A

| | |
|--------------------------------|---|
| ISOLATO | 8 |
| Unità Edilizia (U.E) | 1 |
| VIA | Via Trieste |
| ZONA DA PUC | A2 |
| DATI CATASTALI | F.24 M.421-422 |
| SUPERFICIE LOTTO (mq) | 1201 |
| TIPO EDILIZIO UE | Unità edilizia storica con doppia corte |
| STATO CONSERVAZIONE GEN | Edificio/area di valore storico |
| GRADO DI OCCUPAZIONE | Abitato |
| PROPRIETA' | Privata |
| GRADO DI PREGIO UE * | B |
| DEGRADO UE | — |

| | DA PUC2015 | ATTUALE |
|-----------------------|------------|---------|
| Superficie copertura | — | 673 |
| Volume edificato | — | 2694 |
| Indice fondiario | mc/mq 3 | 2.24 |
| Rapporto di copertura | mq/mq 0.5 | 0.56 |

CARATTERI TIPOLOGICI ESTERNI UE

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|----|
| Portale | SI (RECENTE) | Accesso carrabile | SI |
| Recinzione esterna | SI (RECENTE) | Portico su strada | NO |
| Impianti | SI | Balconi | NO |
| Area di pertinenza | SI | Loggiato | SI |
| Permeabilità* | PI | Scala esterna | SI |


CARATTERI COSTRUTTIVI

| CdF | DEST. USO* | PIANI | MUR. STR* | MUR. FIN* | COP. G* | COP. M* | O_F* | INFISSI | SERR. EST.* |
|-----|------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|------|---------------|------------------|
| 1 | CA | 1 | LAT_CLS | INT | 1F | E | NE | Metallo | Avvolgibili |
| 2 | ACC | 1 | LAT_CLS | INT | 2F | E | SE | Metallo | Senza serramento |
| 3 | ACC | 1 | Altro | INT | 1F | PF | NE | Senza infisso | Senza serramento |
| 4 | R | 1 | Laterizio | INT | 1F | E | SE | Legno | Scurini esterni |
| 5 | L | 2 | Laterizio | INT | 1F | E | SE | Senza infisso | Senza serramento |
| 6 | R | 2 | LAD_LAT | INT | 2F | C | SE | Misto | Misto |
| 7 | R | 2 | LAD_LAT | INT | 2F | E | SE | Misto | Misto |
| 8 | R | 1 | Laterizio | INT | 1F | C | NO | Misto | Misto |
| 9 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | C | NE | Senza infisso | Senza serramento |
| p1 | AI | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| p2 | AI | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| sc | ACC | 1 | — | — | — | — | — | — | — |

Foto dei prospetti:stato attuale



Disegno dei prospetti:stato attuale





- MO+MS+REI
- MO+MS+REI+RC
- MO+MS+REI+RS
- MO+MS+REI+RE
- MO+MS+REI+DEM+RE
- MO+MS+REI+RE+DEM+NE
- MO+MS+REI+RC+NE
- MO+MS+REI+RE+NE

ISOLATO 8 U.E. 1 B

| | ATTUALE | PROGETTO |
|-----------------------|---------|----------|
| Superficie copertura | 673 | 673 |
| Volume edificato | 2694 | 2694 |
| Indice fondiario | 2.24 | 2.24 |
| Rapporto di copertura | 0.56 | 0.56 |


| CdF | DATAZIONE | STATO DI CONSERVAZIONE* | INTERVENTI CONSENTITI* |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 2 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 3 | post 1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 4 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 5 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+DEM+RE |
| 6 | ante 1939 | NC | MO+MS+REI+RE |
| 7 | ante 1939 | NC | MO+MS+REI+RE |
| 8 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 9 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| p1 | — | AI | MO+MS+REI+RE |
| p2 | — | AI | MO+MS+REI |
| sc | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |

Foto aerea dell'UE



PRESCRIZIONI SPECIFICHE

| | |
|--|--|
| Portale/Recinzione/Area di Pertinenza | Si richiede di mantenere permeabile l'area di pertinenza preservando le aree verdi e utilizzando soluzioni drenanti per le pavimentazioni. Si richiede l'adeguamento della recinzione e del portale alle N.T.A.. |
| Loggiato | — |
| Portico su strada | — |
| Scala esterna | Si richiede l'adeguamento delle scale esterne alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. |
| Elementi di pregio | — |



LEGENDA

- Perimetro centro storico-centro matrice
- Isolato
- Unita' Edilizia
- Corpo di fabbrica
- Nuova edificazione
- Rifacimento del manto di copertura come da N.T.A.
- Demolizione parziale o totale (come da scheda)

COPERTURE

Si richiede lo smontaggio della copertura al livello superiore del cdf 5. Tutte le coperture a falda dovranno avere manto in coppi tradizionali. Si richiede l'adeguamento delle soluzioni di gronda alle N.T.A.. si richiede lo smontaggio della pensilina lungo il cdf 5.

MURATURE E FINITURE

L'intonaco e la tinteggiatura dovranno essere come da N.T.A..

APERTURE E SERRAMENTI


Gli infissi e le aperture dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A..

IMPIANTI TECNOLOGICI/COMMERCIALI

Tutti gli impianti tecnologici a vista dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. E' consentito l'inserimento di impianti solari e termici integrati nelle coperture come indicato nelle N.T.A..



VARIAZIONI VOLUMETRICHE CONSENTITE

Non sono previste variazioni volumetriche. Si richiede lo smontaggio della copertura al livello superiore del cdf 5.



Note esplicative*

- Grado di pregio** Alto A / Medio M / Basso B
- Permeabilità** Prevalentemente Impermeabile PI / Prevalentemente Permeabile PP
- Destinazione d'uso** Portale P / Loggiato L / Residenziale R / Accessorio A / Culto C / Uffici U / Commerciale-Artigianale CA / Servizio Privato SP / Area Inedificata AI
- Murature Strutture** Ladiri / Laterizio / Lapideo / CLS / Mista: LAD_LAT/ LAD_LAP/ LAD_CLS / LAT_LAP / LAT_CLS / Altro
- Murature FINiture** Intonaco Int / A vista AV / Altro A
- COPertura Geometria** Una falda 1F / Due falde 2F / Tetto Piano TP / Padiglione P / Altro A
- COPertura Manto** Coppi C / Laterizi Innovativi (tegole portoghesi, marsigliesi) LI / Senza Manto SM / Eternit E / Pannelli Prefabbricati PP / Altro
- Orientamento Falda** Sud Est SE / Sud Ovest SO / Nord Est NE / Nord Ovest NO /Sud S / Nord N / Est E / Ovest O
- SERRature ESTerne** Scurini Interni SI / Scurini Esterni SE / Avvolgibili A / Misto M / Senza Serramento SS / Non Rilevato NR
- Stato di CONSERVazione** Conservativo C / Conservativo Parzialmente Modificato CPM / Conservativo Modificato Compatibile CMC / Conservativo Modificato Incompatibile CMI / Nuovo Compatibile NC / Nuovo Incompatibile NI / Rudere R / Lotto Libero LL
- INTERVENTI CONSENTITI** Manutenzione Ordinaria MO / Manutenzione Straordinaria MS / REI Ristrutturazione Edilizia Interna Restauro Scientifico RS / Restauro e risanamento Conservativo RC / Ristrutturazione Edilizia RE / Demolizione DEM / Nuova Edificazione NE



Datazione dei Corpi di Fabbrica

- ante 1939
- 1939-1954
- 1955-1977
- post 1977

ISOLATO 8 U.E. 2 A

| | |
|--------------------------------|---|
| ISOLATO | 8 |
| Unità Edilizia (U.E) | 2 |
| VIA | Via Trieste |
| ZONA DA PUC | A2 |
| DATI CATASTALI | F.24 M.1744 |
| SUPERFICIE LOTTO (mq) | 302 |
| TIPO EDILIZIO UE | Unità edilizia storica con doppia corte |
| STATO CONSERVAZIONE GEN | Edificio/area di valore storico |
| GRADO DI OCCUPAZIONE | Abitato |
| PROPRIETA' | Privata |
| GRADO DI PREGIO UE * | B |
| DEGRADO UE | — |

| | DA PUC2015 | ATTUALE |
|-----------------------|------------|---------|
| Superficie copertura | — | 215 |
| Volume edificato | — | 1029 |
| Indice fondiario | mc/mq 3 | 3.41 |
| Rapporto di copertura | mq/mq 0.5 | 0.71 |

CARATTERI TIPOLOGICI ESTERNI UE

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|----|
| Portale | SI (RECENTE) | Accesso carrabile | SI |
| Recinzione esterna | SI (RECENTE) | Portico su strada | NO |
| Impianti | SI | Balconi | NO |
| Area di pertinenza | SI | Loggiato | SI |
| Permeabilità* | PI | Scala esterna | NO |

CARATTERI COSTRUTTIVI

| CdF | DEST. USO* | PIANI | MUR. STR* | MUR. FIN* | COP. G* | COP. M* | O_F* | INFISSI | SERR. EST.* |
|-----|------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|------|---------------|------------------|
| 1 | R | 2 | LAT_CLS | INT | 2F | E | NO | Legno | Misto |
| 2 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | C | NO | Legno | Scurini interni |
| 3 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | PF | SE | — | — |
| 4 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | C | NE | Metallo | Senza serramento |
| 5 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | E | NO | Senza infisso | Senza serramento |
| 6 | R | 2 | Laterizio | INT | 2F | C | SE | Legno | Scurini interni |
| p1 | Al | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| p2 | Al | 0 | — | — | — | — | — | — | — |

Foto dei prospetti:stato attuale



Disegno dei prospetti:stato attuale



Foto aerea dell'UE



- MO+MS+REI
- MO+MS+REI+RC
- MO+MS+REI+RS
- MO+MS+REI+RE
- MO+MS+REI+DEM+RE
- MO+MS+REI+RE+DEM+NE
- MO+MS+REI+RC+NE
- MO+MS+REI+RE+NE

ISOLATO 8 U.E. 2 B

| | ATTUALE | PROGETTO |
|-----------------------|---------|----------|
| Superficie copertura | 215 | 215 |
| Volume edificato | 1029 | 1029 |
| Indice fondiario | 3.41 | 3.41 |
| Rapporto di copertura | 0.71 | 0.71 |

| CdF | DATAZIONE | STATO DI CONSERVAZIONE* | INTERVENTI CONSENTITI* |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 2 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 3 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 4 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 5 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 6 | ante 1939 | CPM | MO+MS+REI+RC |
| p1 | – | AI | MO+MS+REI+RE |
| p2 | – | AI | MO+MS+REI+RE |

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Portale/Recinzione/Area di Pertinenza Si richiede di mantenere permeabile l'area di pertinenza preservando le aree verdi e utilizzando soluzioni drenanti per le pavimentazioni. Si richiede l'adeguamento della recinzione e del portale alle N.T.A..

- Loggiato** –
- Portico su strada** –
- Scala esterna** –
- Elementi di pregio** –



LEGENDA

- - - Perimetro centro storico-centro matrice
- Isolato
- Unità Edilizia
- Corpo di fabbrica
- Nuova edificazione
- Rifacimento del manto di copertura come da N.T.A.
- Demolizione parziale o totale (come da scheda)

COPERTURE

Tutte le coperture a falda dovranno avere manto in coppi tradizionali. Si richiede l'adeguamento delle soluzioni di gronda alle N.T.A..

MURATURE E FINITURE

L'intonaco e la tinteggiatura dovranno essere come da N.T.A..

APERTURE E SERRAMENTI

Gli infissi e le aperture dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A..

IMPIANTI TECNOLOGICI/COMMERCIALI

Tutti gli impianti tecnologici a vista dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. E' consentito l'inserimento di impianti solari e termici integrati nelle coperture come indicato nelle N.T.A..

VARIAZIONI VOLUMETRICHE CONSENTITE

Non sono previste variazioni volumetriche.

Note esplicative*

Grado di pregio Alto A / Medio M / Basso B

Permeabilità Prevalentemente Impermeabile PI / Prevalentemente Permeabile PP

Destinazione d'uso Portale P / Loggiato L / Residenziale R / Accessorio A / Culto C / Uffici U / Commerciale-Artigianale CA / Servizio Privato SP / Area Inedificata AI

Murature Strutture Ladiri / Laterizio / Lapideo / CLS / Mista: LAD_LAT/ LAD_LAP/ LAD_CLS / LAT_LAP / LAT_CLS / Altro

Murature FINiture Intonaco Int / A vista AV / Altro A

COPertura Geometria Una falda 1F / Due falde 2F / Tetto Piano TP / Padiglione P / Altro A

COPertura Manto Coppi C / Laterizi Innovativi (tegole portoghesi, marsigliesi) LI / Senza Manto SM / Eternit E / Pannelli Prefabbricati PP / Altro

Orientamento Falda Sud Est SE / Sud Ovest SO / Nord Est NE / Nord Ovest NO / Sud S / Nord N / Est E / Ovest O

SERRature ESTerne Scurini Interni SI / Scurini Esterni SE / Avvolgibili A / Misto M / Senza Serramento SS / Non Rilevato NR


Stato di CONSERVazione Conservativo C / Conservativo Parzialmente Modificato CPM / Conservativo Modificato Compatibile CMC / Conservativo Modificato Incompatibile CMI / Nuovo Compatibile NC / Nuovo Incompatibile NI /

Rudere R / Lotto Libero LL

INTERVENTI CONSENTITI Manutenzione Ordinaria MO / Manutenzione Straordinaria MS / REI Ristrutturazione Edilizia Interna Restauro Scientifico RS / Restauro e risanamento Conservativo RC / Ristrutturazione Edilizia RE /

Demolizione DEM / Nuova Edificazione NE

Viste aeree dell'UE da Est,Nord,Ovest e Sud



Stralcio catastale di impianto storico (1939)



Datazione dei Corpi di Fabbrica

- ante 1939
- 1939-1954
- 1955-1977
- post 1977

ISOLATO 8 U.E. 3 A

| | |
|--------------------------------|---|
| ISOLATO | 8 |
| Unità Edilizia (U.E) | 3 |
| VIA | Via Trieste |
| ZONA DA PUC | A2 |
| DATI CATASTALI | F.24 M.423 |
| SUPERFICIE LOTTO (mq) | 303 |
| TIPO EDILIZIO UE | Unità edilizia storica con corte antistante |
| STATO CONSERVAZIONE GEN | Edificio/area di valore storico |
| GRADO DI OCCUPAZIONE | Abitato |
| PROPRIETA' | Privata |
| GRADO DI PREGIO UE * | M |
| DEGRADO UE | — |

| | DA PUC2015 | ATTUALE |
|-----------------------|------------|---------|
| Superficie copertura | — | 145 |
| Volume edificato | — | 537 |
| Indice fondiario | mc/mq 3 | 1.77 |
| Rapporto di copertura | mq/mq 0.5 | 0.48 |

CARATTERI TIPOLOGICI ESTERNI UE

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|----|
| Portale | SI (RECENTE) | Accesso carrabile | SI |
| Recinzione esterna | SI (RECENTE) | Portico su strada | NO |
| Impianti | SI | Balconi | NO |
| Area di pertinenza | SI | Loggiato | SI |
| Permeabilità* | PP | Scala esterna | NO |

CARATTERI COSTRUTTIVI

| CdF | DEST. USO* | PIANI | MUR. STR* | MUR. FIN* | COP. G* | COP. M* | O_F* | INFISSI | SERR. EST.* |
|-----|------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|------|---------------|------------------|
| 1 | ACC | 1 | CLS | INT | 1F | E | NE | Senza infisso | Senza serramento |
| 2 | ACC | 1 | CLS | INT | 1F | E | NE | Legno | Scurini interni |
| 3 | R | 1 | Laterizio | INT | TP | SM | — | Legno | Scurini interni |
| 4 | L | 1 | Laterizio | AV | 1F | C | SE | Senza infisso | Senza serramento |
| 5 | Al | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | R | 2 | Ladiri | INT | 2F | C | SE | Legno | Scurini interni |
| 7 | R | 1 | Ladiri | INT | 1F | E | SE | Legno | Scurini interni |
| p1 | Al | 0 | — | — | — | — | — | — | — |

Foto dei prospetti:stato attuale



Disegno dei prospetti:stato attuale



- MO+MS+REI
- MO+MS+REI+RC
- MO+MS+REI+RS
- MO+MS+REI+RE
- MO+MS+REI+DEM+RE
- MO+MS+REI+RE+DEM+NE
- MO+MS+REI+RC+NE
- MO+MS+REI+RE+NE

ISOLATO 8 U.E. 3 B

| | ATTUALE | PROGETTO |
|-----------------------|---------|----------|
| Superficie copertura | 145 | 145 |
| Volume edificato | 537 | 537 |
| Indice fondiario | 1.77 | 1.77 |
| Rapporto di copertura | 0.48 | 0.48 |


| CdF | DATAZIONE | STATO DI CONSERVAZIONE* | INTERVENTI CONSENTITI* |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 1955-1977 | NC | MO+MS+REI+RE |
| 2 | ante 1939 | CPM | MO+MS+REI+RC |
| 3 | ante 1939 | CPM | MO+MS+REI+RC |
| 4 | ante 1939 | C | MO+MS+REI+RC |
| 5 | – | AI | MO+MS+REI |
| 6 | ante 1939 | CPM | MO+MS+REI+RC |
| 7 | ante 1939 | CPM | MO+MS+REI+RC |
| p1 | – | AI | MO+MS+REI |

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

| | |
|--|--|
| Portale/Recinzione/Area di Pertinenza | Si richiede di mantenere permeabile l'area di pertinenza preservando le aree verdi e utilizzando soluzioni drenanti per le pavimentazioni. Si richiede l'adeguamento della recinzione e del portale alle N.T.A.. |
| Loggiato | Si richiede la salvaguardia del loggiato. |
| Portico su strada | – |
| Scala esterna | – |
| Elementi di pregio | – |

Foto aerea dell'UE





LEGENDA

- - - Perimetro centro storico-centro matrice
- Isolato
- Unita' Edilizia
- Corpo di fabbrica
- Nuova edificazione
- Rifacimento del manto di copertura come da N.T.A.
- Demolizione parziale o totale (come da scheda)

COPERTURE

Tutte le coperture a falda dovranno avere manto in coppi tradizionali. Si richiede l'adeguamento delle soluzioni di gronda alle N.T.A..

MURATURE E FINITURE

L'intonaco e la tinteggiatura dovranno essere come da N.T.A..

APERTURE E SERRAMENTI

Gli infissi dovranno essere in legno con scurini interni.

IMPIANTI TECNOLOGICI/COMMERCIALI

Tutti gli impianti tecnologici a vista dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A..

VARIAZIONI VOLUMETRICHE CONSENTITE

Non sono consentiti incrementi volumetrici.

Note esplicative*

Grado di pregio Alto A / Medio M / Basso B

Permeabilità Prevalentemente Impermeabile PI / Prevalentemente Permeabile PP

Destinazione d'uso Portale P / Loggiato L / Residenziale R / Accessorio A / Culto C / Uffici U / Commerciale-Artigianale CA / Servizio Privato SP / Area Inedificata AI

Murature Strutture Ladiri / Laterizio / Lapidario / CLS / Mista: LAD_LAT/ LAD_LAP/ LAD_CLS / LAT_LAP / LAT_CLS / Altro

Murature FINiture Intonaco Int / A vista AV / Altro A

COPertura Geometria Una falda 1F / Due falde 2F / Tetto Piano TP / Padiglione P / Altro A

COPertura Manto Coppi C / Laterizi Innovativi (tegole portoghesi, marsigliesi) LI / Senza Manto SM / Eternit E / Pannelli Prefabbricati PP / Altro

Orientamento Falda Sud Est SE / Sud Ovest SO / Nord Est NE / Nord Ovest NO / Sud S / Nord N / Est E / Ovest O

SERRature ESTerne Scurini Interni SI / Scurini Esterni SE / Avvolgibili A / Misto M / Senza Serramento SS / Non Rilevato NR

Stato di CONSERVazione Conservativo C / Conservativo Parzialmente Modificato CPM / Conservativo Modificato Compatibile CMC / Conservativo Modificato Incompatibile CMI / Nuovo Compatibile NC / Nuovo Incompatibile NI /

Rudere R / Lotto Libero LL


INTERVENTI CONSENTITI Manutenzione Ordinaria MO / Manutenzione Straordinaria MS / REI Ristrutturazione Edilizia Interna Restauro Scientifico RS / Restauro e risanamento Conservativo RC / Ristrutturazione Edilizia RE /

Demolizione DEM / Nuova Edificazione NE

Viste aeree dell'UE da Est,Nord,Ovest e Sud



Stralcio catastale di impianto storico (1939)



Datazione dei Corpi di Fabbrica

- ante 1939
- 1939-1954
- 1955-1977
- post 1977

ISOLATO 8 U.E. 4 A

| | |
|--------------------------------|--|
| ISOLATO | 8 |
| Unità Edilizia (U.E) | 4 |
| VIA | Via Trieste |
| ZONA DA PUC | A2 |
| DATI CATASTALI | F.24 M.424 |
| SUPERFICIE LOTTO (mq) | 276 |
| TIPO EDILIZIO UE | Unità edilizia recente con doppia corte |
| STATO CONSERVAZIONE GEN | Edificio alterato o di nuova costruzione |
| GRADO DI OCCUPAZIONE | Abitato |
| PROPRIETA' | Privata |
| GRADO DI PREGIO UE * | B |
| DEGRADO UE | — |

| | DA PUC2015 | ATTUALE |
|-----------------------|------------|---------|
| Superficie copertura | — | 160 |
| Volume edificato | — | 879 |
| Indice fondiario | mc/mq 3 | 3.18 |
| Rapporto di copertura | mq/mq 0.5 | 0.58 |

CARATTERI TIPOLOGICI ESTERNI UE

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|----|
| Portale | SI (RECENTE) | Accesso carrabile | SI |
| Recinzione esterna | SI (RECENTE) | Portico su strada | NO |
| Impianti | SI | Balconi | NO |
| Area di pertinenza | SI | Loggiato | NO |
| Permeabilità* | PI | Scala esterna | SI |

CARATTERI COSTRUTTIVI

| CdF | DEST. USO* | PIANI | MUR. STR* | MUR. FIN* | COP. G* | COP. M* | O_F* | INFISSI | SERR. EST.* |
|-----|------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|------|---------------|------------------|
| 1 | R | 2 | LAT_CLS | INT | 2F | C | SE | Legno | Avvolgibili |
| 2 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | PF | NE | Senza infisso | Senza serramento |
| p1 | AI | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| p2 | AI | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| sc | ACC | 1 | — | — | — | — | — | — | — |

Foto dei prospetti:stato attuale



Disegno dei prospetti:stato attuale




Foto aerea dell'UE



- MO+MS+REI
- MO+MS+REI+RC
- MO+MS+REI+RS
- MO+MS+REI+RE
- MO+MS+REI+DEM+RE
- MO+MS+REI+RE+DEM+NE
- MO+MS+REI+RC+NE
- MO+MS+REI+RE+NE


ISOLATO 8 U.E. 4 B

| | ATTUALE | PROGETTO |
|-----------------------|---------|----------|
| Superficie copertura | 160 | 160 |
| Volume edificato | 879 | 879 |
| Indice fondiario | 3.18 | 3.18 |
| Rapporto di copertura | 0.58 | 0.58 |

| CdF | DATAZIONE | STATO DI CONSERVAZIONE* | INTERVENTI CONSENTITI* |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 2 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| p1 | — | AI | MO+MS+REI+RE |
| p2 | — | AI | MO+MS+REI |
| sc | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

| | |
|--|--|
| Portale/Recinzione/Area di Pertinenza | Si richiede di mantenere permeabile l'area di pertinenza preservando le aree verdi e utilizzando soluzioni drenanti per le pavimentazioni. Si richiede l'adeguamento della recinzione e del portale alle N.T.A.. |
| Loggiato | — |
| Portico su strada | — |
| Scala esterna | Si richiede l'adeguamento delle scale esterne alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. |
| Elementi di pregio | — |



LEGENDA

- - - Perimetro centro storico-centro matrice
- Isolato
- Unita' Edilizia
- Corpo di fabbrica
- Nuova edificazione
- Rifacimento del manto di copertura come da N.T.A.
- Demolizione parziale o totale (come da scheda)

COPERTURE

Tutte le coperture a falda dovranno avere manto in coppi tradizionali. Si richiede l'adeguamento delle soluzioni di gronda alle N.T.A..

MURATURE E FINITURE

L'intonaco e la tinteggiatura dovranno essere come da N.T.A..

APERTURE E SERRAMENTI

Gli infissi e le aperture dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. Si richiede l'adeguamento del balcone alle N.T.A..

IMPIANTI TECNOLOGICI/COMMERCIALI

Tutti gli impianti tecnologici a vista dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. E' consentito l'inserimento di impianti solari e termici integrati nelle coperture come indicato nelle N.T.A..

VARIAZIONI VOLUMETRICHE CONSENTITE

Non sono previsti incrementi volumetrici. La tipologia edilizia di riferimento per l'intervento di riqualificazione dovrà essere la D5 dell'abaco.

Note esplicative*

Grado di pregio Alto A / Medio M / Basso B

Permeabilità Prevalentemente Impermeabile PI / Prevalentemente Permeabile PP

Destinazione d'uso Portale P / Loggiato L / Residenziale R / Accessorio A / Culto C / Uffici U / Commerciale-Artigianale CA / Servizio Privato SP / Area Inedificata AI

Murature Strutture Ladiri / Laterizio / Lapidario / CLS / Mista: LAD_LAT/ LAD_LAP/ LAD_CLS / LAT_LAP/ LAT_CLS / Altro

Murature FINiture Intonaco Int / A vista AV / Altro A

COPertura Geometria Una falda 1F / Due falde 2F / Tetto Piano TP / Padiglione P / Altro A

COPertura Manto Coppi C / Laterizi Innovativi (tegole portoghesi, marsigliesi) LI / Senza Manto SM / Eternit E / Pannelli Prefabbricati PP / Altro

Orientamento Falda Sud Est SE / Sud Ovest SO / Nord Est NE / Nord Ovest NO / Sud S / Nord N / Est E / Ovest O

SERRature ESTerne Scurini Interni SI / Scurini Esterni SE / Avvolgibili A / Misto M / Senza Serramento SS / Non Rilevato NR


Stato di CONSERVazione Conservativo C / Conservativo Parzialmente Modificato CPM / Conservativo Modificato Compatibile CMC / Conservativo Modificato Incompatibile CMI / Nuovo Compatibile NC / Nuovo Incompatibile NI /

Rudere R / Lotto Libero LL


INTERVENTI CONSENTITI Manutenzione Ordinaria MO / Manutenzione Straordinaria MS / REI Ristrutturazione Edilizia Interna Restauro Scientifico RS / Restauro e risanamento Conservativo RC / Ristrutturazione Edilizia RE /

Demolizione DEM / Nuova Edificazione NE

Viste aeree dell'UE da Est,Nord,Ovest e Sud



Stralcio catastale di impianto storico (1939)



Datazione dei Corpi di Fabbrica

- ante 1939
- 1939-1954
- 1955-1977
- post 1977

Foto dei prospetti:stato attuale

Disegno dei prospetti:stato attuale

ISOLATO 8 U.E. 5 A

| | |
|--------------------------------|--|
| ISOLATO | 8 |
| Unità Edilizia (U.E) | 5 |
| VIA | Via Trieste |
| ZONA DA PUC | A2 |
| DATI CATASTALI | F.24 M.1743 |
| SUPERFICIE LOTTO (mq) | 242 |
| TIPO EDILIZIO UE | Unità edilizia recente con doppia corte |
| STATO CONSERVAZIONE GEN | Edificio alterato o di nuova costruzione |
| GRADO DI OCCUPAZIONE | Abitato |
| PROPRIETA' | Privata |
| GRADO DI PREGIO UE * | B |
| DEGRADO UE | — |

| | DA PUC2015 | ATTUALE |
|-----------------------|------------|---------|
| Superficie copertura | — | 156 |
| Volume edificato | — | 819 |
| Indice fondiario | mc/mq 3 | 3.38 |
| Rapporto di copertura | mq/mq 0.5 | 0.64 |

CARATTERI TIPOLOGICI ESTERNI UE

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|----|
| Portale | SI (RECENTE) | Accesso carrabile | SI |
| Recinzione esterna | SI (RECENTE) | Portico su strada | NO |
| Impianti | SI | Balconi | NO |
| Area di pertinenza | SI | Loggiato | NO |
| Permeabilità* | PI | Scala esterna | NO |

CARATTERI COSTRUTTIVI

| CdF | DEST. USO* | PIANI | MUR. STR* | MUR. FIN* | COP. G* | COP. M* | O_F* | INFISSI | SERR. EST.* |
|-----|------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|------|---------------|------------------|
| 1 | R | 2 | LAT_CLS | INT | 2F | C | NO | Legno | Avvolgibili |
| 2 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | C | SO | Senza infisso | Senza serramento |
| p1 | AI | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| p2 | AI | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| sc | ACC | 1 | — | — | — | — | — | — | — |



Foto aerea dell'UE



- MO+MS+REI
- MO+MS+REI+RC
- MO+MS+REI+RS
- MO+MS+REI+RE
- MO+MS+REI+DEM+RE
- MO+MS+REI+RE+DEM+NE
- MO+MS+REI+RC+NE
- MO+MS+REI+RE+NE

ISOLATO 8 U.E. 5 B

| | ATTUALE | PROGETTO |
|-----------------------|---------|----------|
| Superficie copertura | 156 | |
| Volume edificato | 819 | |
| Indice fondiario | 3.38 | 0 |
| Rapporto di copertura | 0.64 | 0 |

| CdF | DATAZIONE | STATO DI CONSERVAZIONE* | INTERVENTI CONSENTITI* |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 2 | 1955-1977 | NC | MO+MS+REI+RE |
| p1 | — | AI | MO+MS+REI |
| p2 | — | AI | MO+MS+REI+RE |
| sc | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

| | |
|--|--|
| Portale/Recinzione/Area di Pertinenza | Si richiede di mantenere permeabile l'area di pertinenza preservando le aree verdi e utilizzando soluzioni drenanti per le pavimentazioni. Si richiede l'adeguamento della recinzione e del portale alle N.T.A.. |
| Loggiato | — |
| Portico su strada | — |
| Scala esterna | Si richiede l'adeguamento delle scale esterne alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. |
| Elementi di pregio | — |



LEGENDA

- - - Perimetro centro storico-centro matrice
- Isolato
- Unità Edilizia
- Corpo di fabbrica
- Nuova edificazione
- Rifacimento del manto di copertura come da N.T.A.
- Demolizione parziale o totale (come da scheda)

COPERTURE

Tutte le coperture a falda dovranno avere manto in coppi tradizionali. Si richiede l'adeguamento delle soluzioni di gronda alle N.T.A..

MURATURE E FINITURE

L'intonaco e la tinteggiatura dovranno essere come da N.T.A..

APERTURE E SERRAMENTI

Gli infissi e le aperture dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A..

IMPIANTI TECNOLOGICI/COMMERCIALI

Tutti gli impianti tecnologici a vista dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. E' consentito l'inserimento di impianti solari e termici integrati nelle coperture come indicato nelle N.T.A..

VARIAZIONI VOLUMETRICHE CONSENTITE

Non sono consentiti incrementi volumetrici.

Note esplicative*

Grado di pregio Alto A / Medio M / Basso B

Permeabilità Prevalentemente Impermeabile PI / Prevalentemente Permeabile PP

Destinazione d'uso Portale P / Loggiato L / Residenziale R / Accessorio A / Culto C / Uffici U / Commerciale-Artigianale CA / Servizio Privato SP / Area Inedificata AI

Murature Strutture Ladiri / Laterizio / Lapidario / CLS / Mista: LAD_LAT/ LAD_LAP/ LAD_CLS / LAT_LAP / LAT_CLS / Altro

Murature FINiture Intonaco Int / A vista AV / Altro A

COPertura Geometria Una falda 1F / Due falde 2F / Tetto Piano TP / Padiglione P / Altro A

COPertura Manto Coppi C / Laterizi Innovativi (tegole portoghesi, marsigliesi) LI / Senza Manto SM / Eternit E / Pannelli Prefabbricati PP / Altro


Orientamento Falda Sud Est SE / Sud Ovest SO / Nord Est NE / Nord Ovest NO / Sud S / Nord N / Est E / Ovest O

SERRature ESTerne Scurini Interni SI / Scurini Esterni SE / Avvolgibili A / Misto M / Senza Serramento SS / Non Rilevato NR


Stato di CONSERVazione Conservativo C / Conservativo Parzialmente Modificato CPM / Conservativo Modificato Compatibile CMC / Conservativo Modificato Incompatibile CMI / Nuovo Compatibile NC / Nuovo Incompatibile NI / Rudere R / Lotto Libero LL

INTERVENTI CONSENTITI Manutenzione Ordinaria MO / Manutenzione Straordinaria MS / REI Ristrutturazione Edilizia Interna Restauro Scientifico RS / Restauro e risanamento Conservativo RC / Ristrutturazione Edilizia RE / Demolizione DEM / Nuova Edificazione NE

Viste aeree dell'UE da Est,Nord,Ovest e Sud



Stralcio catastale di impianto storico (1939)



Datazione dei Corpi di Fabbrica

- ante 1939
- 1939-1954
- 1955-1977
- post 1977

Foto dei prospetti:stato attuale



Disegno dei prospetti:stato attuale

ISOLATO 8 U.E. 6 A

| | |
|--------------------------------|--|
| ISOLATO | 8 |
| Unità Edilizia (U.E) | 6 |
| VIA | Via Trieste |
| ZONA DA PUC | A2 |
| DATI CATASTALI | F.24 M.1296 |
| SUPERFICIE LOTTO (mq) | 248 |
| TIPO EDILIZIO UE | Unità edilizia recente con doppia corte |
| STATO CONSERVAZIONE GEN | Edificio alterato o di nuova costruzione |
| GRADO DI OCCUPAZIONE | Abitato |
| PROPRIETA' | Privata |
| GRADO DI PREGIO UE * | B |
| DEGRADO UE | — |


| | DA PUC2015 | ATTUALE |
|-----------------------|------------|---------|
| Superficie copertura | — | 152 |
| Volume edificato | — | 837 |
| Indice fondiario | mc/mq 3 | 3.38 |
| Rapporto di copertura | mq/mq 0.5 | 0.61 |

CARATTERI TIPOLOGICI ESTERNI UE

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|----|
| Portale | SI (RECENTE) | Accesso carrabile | SI |
| Recinzione esterna | SI (RECENTE) | Portico su strada | NO |
| Impianti | SI | Balconi | SI |
| Area di pertinenza | SI | Loggiato | NO |
| Permeabilità* | PI | Scala esterna | NO |

CARATTERI COSTRUTTIVI

| CdF | DEST. USO* | PIANI | MUR. STR* | MUR. FIN* | COP. G* | COP. M* | O_F* | INFISSI | SERR. EST.* |
|-----|------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|------|---------------|------------------|
| 1 | R | 1 | LAT_CLS | INT | TP | SM | — | PVC | Scurini esterni |
| 2 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | PF | NO | Senza infisso | Senza serramento |
| 3 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | PF | NO | Senza infisso | Senza serramento |
| p1 | AI | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| p2 | AI | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| p3 | AI | 0 | — | — | — | — | — | — | — |



- MO+MS+REI
- MO+MS+REI+RC
- MO+MS+REI+RS
- MO+MS+REI+RE
- MO+MS+REI+DEM+RE
- MO+MS+REI+RE+DEM+NE
- MO+MS+REI+RC+NE
- MO+MS+REI+RE+NE

ISOLATO 8 U.E. 6 B

| | ATTUALE | PROGETTO |
|-----------------------|---------|----------|
| Superficie copertura | 152 | 152 |
| Volume edificato | 837 | 837 |
| Indice fondiario | 3.38 | 3.38 |
| Rapporto di copertura | 0.61 | 0.61 |


| CdF | DATAZIONE | STATO DI CONSERVAZIONE* | INTERVENTI CONSENTITI* |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 2 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 3 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| p1 | — | AI | MO+MS+REI+RE |
| p2 | — | AI | MO+MS+REI+RE |
| p3 | — | AI | MO+MS+REI |


PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Portale/Recinzione/Area di Pertinenza Si richiede di mantenere permeabile l'area di pertinenza preservando le aree verdi e utilizzando soluzioni drenanti per le pavimentazioni. Si richiede l'adeguamento della recinzione e del portale alle N.T.A..

- Loggiato** —
- Portico su strada** —
- Scala esterna** —
- Elementi di pregio** —

Foto aerea dell'UE





LEGENDA

- Perimetro centro storico-centro matrice
- Isolato
- Unita' Edilizia
- Corpo di fabbrica
- Nuova edificazione
- Rifacimento del manto di copertura come da N.T.A.
- Demolizione parziale o totale (come da scheda)

COPERTURE

Tutte le coperture a falda dovranno avere manto in coppi tradizionali. Si richiede l'adeguamento delle soluzioni di gronda alle N.T.A..

MURATURE E FINITURE

L'intonaco e la tinteggiatura dovranno essere come da N.T.A..

APERTURE E SERRAMENTI

Gli infissi e le aperture dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A..

IMPIANTI TECNOLOGICI/COMMERCIALI

Tutti gli impianti tecnologici a vista dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. E' consentito l'inserimento di impianti solari e termici integrati nelle coperture come indicato nelle N.T.A..

VARIAZIONI VOLUMETRICHE CONSENTITE

Non sono previsti incrementi volumetrici. La tipologia edilizia di riferimento per l'intervento di riqualificazione dovrà essere la D5 dell'abaco.

Note esplicative*

Grado di pregio Alto A / Medio M / Basso B

Permeabilità Prevalentemente Impermeabile PI / Prevalentemente Permeabile PP

Destinazione d'uso Portale P / Loggiato L / Residenziale R / Accessorio A / Culto C / Uffici U / Commerciale-Artigianale CA / Servizio Privato SP / Area Inedificata AI

Murature Strutture Ladiri / Laterizio / Lapidario / CLS / Mista: LAD_LAT/ LAD_LAP/ LAD_CLS / LAT_LAP / LAT_CLS / Altro

Murature FINiture Intonaco Int / A vista AV / Altro A

COPertura Geometria Una falda 1F / Due falde 2F / Tetto Piano TP / Padiglione P / Altro A

COPertura Manto Coppi C / Laterizi Innovativi (tegole portoghesi, marsigliesi) LI / Senza Manto SM / Eternit E / Pannelli Prefabbricati PP / Altro

Orientamento Falda Sud Est SE / Sud Ovest SO / Nord Est NE / Nord Ovest NO / Sud S / Nord N / Est E / Ovest O


SERRature ESTerne Scurini Interni SI / Scurini Esterni SE / Avvolgibili A / Misto M / Senza Serramento SS / Non Rilevato NR

Stato di CONSERVazione Conservativo C / Conservativo Parzialmente Modificato CPM / Conservativo Modificato Compatibile CMC / Conservativo Modificato Incompatibile CMI / Nuovo Compatibile NC / Nuovo Incompatibile NI /

Rudere R / Lotto Libero LL

INTERVENTI CONSENTITI Manutenzione Ordinaria MO / Manutenzione Straordinaria MS / REI Ristrutturazione Edilizia Interna Restauro Scientifico RS / Restauro e risanamento Conservativo RC / Ristrutturazione Edilizia RE /

Demolizione DEM / Nuova Edificazione NE



Datazione dei Corpi di Fabbrica

- ante 1939
- 1939-1954
- 1955-1977
- post 1977



ISOLATO 8 U.E. 7 A

| | |
|--------------------------------|---|
| ISOLATO | 8 |
| Unità Edilizia (U.E) | 7 |
| VIA | Via Trieste |
| ZONA DA PUC | A2 |
| DATI CATASTALI | F.24 M.431 |
| SUPERFICIE LOTTO (mq) | 155 |
| TIPO EDILIZIO UE | Unità edilizia recente con corte antistante |
| STATO CONSERVAZIONE GEN | Edificio alterato o di nuova costruzione |
| GRADO DI OCCUPAZIONE | Abitato |
| PROPRIETA' | Privata |
| GRADO DI PREGIO UE * | B |
| DEGRADO UE | — |

| | DA PUC2015 | ATTUALE |
|-----------------------|------------|---------|
| Superficie copertura | — | 113 |
| Volume edificato | — | 573 |
| Indice fondiario | mc/mq 3 | 3.7 |
| Rapporto di copertura | mq/mq 0.5 | 0.73 |

CARATTERI TIPOLOGICI ESTERNI UE

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|----|
| Portale | SI (RECENTE) | Accesso carrabile | SI |
| Recinzione esterna | SI (RECENTE) | Portico su strada | NO |
| Impianti | SI | Balconi | NO |
| Area di pertinenza | SI | Loggiato | NO |
| Permeabilità* | PI | Scala esterna | NO |

CARATTERI COSTRUTTIVI

| CdF | DEST. USO* | PIANI | MUR. STR* | MUR. FIN* | COP. G* | COP. M* | O_F* | INFISSI | SERR. EST.* |
|-----|------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|------|---------------|------------------|
| 1 | R | 2 | LAT_CLS | INT | 2F | C | NO | Legno | Misto |
| 2 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | PF | NE | Senza infisso | Senza serramento |
| 3 | Al | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| p1 | Al | 0 | — | — | — | — | — | — | — |

Foto dei prospetti:stato attuale



Disegno dei prospetti:stato attuale



Foto aerea dell'UE



- MO+MS+REI
- MO+MS+REI+RC
- MO+MS+REI+RS
- MO+MS+REI+RE
- MO+MS+REI+DEM+RE
- MO+MS+REI+RE+DEM+NE
- MO+MS+REI+RC+NE
- MO+MS+REI+RE+NE

ISOLATO 8 U.E. 7 B


| | ATTUALE | PROGETTO |
|-----------------------|---------|----------|
| Superficie copertura | 113 | 113 |
| Volume edificato | 573 | 573 |
| Indice fondiario | 3.7 | 3.7 |
| Rapporto di copertura | 0.73 | 0.73 |

| CdF | DATAZIONE | STATO DI CONSERVAZIONE* | INTERVENTI CONSENTITI* |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 2 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 3 | — | AI | MO+MS+REI |
| p1 | — | AI | MO+MS+REI+RE |

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Portale/Recinzione/Area di Pertinenza Si richiede di mantenere permeabile l'area di pertinenza preservando le aree verdi e utilizzando soluzioni drenanti per le pavimentazioni. Si richiede l'adeguamento della recinzione e del portale alle N.T.A..

- Loggiato** —
- Portico su strada** —
- Scala esterna** —
- Elementi di pregio** —



LEGENDA

- - - Perimetro centro storico-centro matrice
- Isolato
- Unita' Edilizia
- Corpo di fabbrica
- Nuova edificazione
- Rifacimento del manto di copertura come da N.T.A.
- Demolizione parziale o totale (come da scheda)

COPERTURE

Tutte le coperture a falda dovranno avere manto in coppi tradizionali. Si richiede l'adeguamento delle soluzioni di gronda alle N.T.A..

MURATURE E FINITURE

L'intonaco e la tinteggiatura dovranno essere come da N.T.A.. Si richiede la rimozione della zoccolatura e l'adeguamento alle N.T.A..

APERTURE E SERRAMENTI

Gli infissi e le aperture dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A..

IMPIANTI TECNOLOGICI/COMMERCIALI

Tutti gli impianti tecnologici a vista dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. E' consentito l'inserimento di impianti solari e termici integrati nelle coperture come indicato nelle N.T.A..

VARIAZIONI VOLUMETRICHE CONSENTITE

Non sono previsti incrementi volumetrici. La tipologia edilizia di riferimento per l'intervento di riqualificazione dovrà essere la B1 dell'abaco.

Note esplicative*

Grado di pregio Alto A / Medio M / Basso B

Permeabilità Prevalentemente Impermeabile PI / Prevalentemente Permeabile PP

Destinazione d'uso Portale P / Loggiato L / Residenziale R / Accessorio A / Culto C / Uffici U / Commerciale-Artigianale CA / Servizio Privato SP / Area Inedificata AI

Murature Strutture Ladiri / Laterizio / Lapidario / CLS / Mista: LAD_LAT/ LAD_LAP/ LAD_CLS / LAT_LAP / LAT_CLS / Altro

Murature FINiture Intonaco Int / A vista AV / Altro A

COPertura Geometria Una falda 1F / Due falde 2F / Tetto Piano TP / Padiglione P / Altro A

COPertura Manto Coppi C / Laterizi Innovativi (tegole portoghesi, marsigliesi) LI / Senza Manto SM / Eternit E / Pannelli Prefabbricati PP / Altro

Orientamento Falda Sud Est SE / Sud Ovest SO / Nord Est NE / Nord Ovest NO / Sud S / Nord N / Est E / Ovest O


SERRature ESTerne Scurini Interni SI / Scurini Esterni SE / Avvolgibili A / Misto M / Senza Serramento SS / Non Rilevato NR

Stato di CONSERVazione Conservativo C / Conservativo Parzialmente Modificato CPM / Conservativo Modificato Compatibile CMC / Conservativo Modificato Incompatibile CMI / Nuovo Compatibile NC / Nuovo Incompatibile NI /

Rudere R / Lotto Libero LL

INTERVENTI CONSENTITI Manutenzione Ordinaria MO / Manutenzione Straordinaria MS / REI Ristrutturazione Edilizia Interna Restauro Scientifico RS / Restauro e risanamento Conservativo RC / Ristrutturazione Edilizia RE /

Demolizione DEM / Nuova Edificazione NE



Datazione dei Corpi di Fabbrica

- ante 1939
- 1939-1954
- 1955-1977
- post 1977

ISOLATO 8 U.E. 8 A

| | |
|--------------------------------|--|
| ISOLATO | 8 |
| Unità Edilizia (U.E) | 8 |
| VIA | Via Trieste |
| ZONA DA PUC | A2 |
| DATI CATASTALI | F.24 M.428 |
| SUPERFICIE LOTTO (mq) | 116 |
| TIPO EDILIZIO UE | Unità edilizia recente con corte retrostante |
| STATO CONSERVAZIONE GEN | Edificio alterato o di nuova costruzione |
| GRADO DI OCCUPAZIONE | Abitato |
| PROPRIETA' | Privata |
| GRADO DI PREGIO UE * | B |
| DEGRADO UE | — |

| | DA PUC2015 | ATTUALE |
|-----------------------|------------|---------|
| Superficie copertura | — | 67 |
| Volume edificato | — | 360 |
| Indice fondiario | mc/mq 3 | 3.1 |
| Rapporto di copertura | mq/mq 0.5 | 0.58 |

CARATTERI TIPOLOGICI ESTERNI UE

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|----|
| Portale | SI (RECENTE) | Accesso carrabile | SI |
| Recinzione esterna | SI (RECENTE) | Portico su strada | NO |
| Impianti | SI | Balconi | NO |
| Area di pertinenza | SI | Loggiato | NO |
| Permeabilità* | PI | Scala esterna | SI |

CARATTERI COSTRUTTIVI

| CdF | DEST. USO* | PIANI | MUR. STR* | MUR. FIN* | COP. G* | COP. M* | O_F* | INFISSI | SERR. EST.* |
|-----|------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|------|---------|-------------|
| 1 | R | 2 | Laterizio | INT | 2F | C | SE | Legno | Avvolgibili |
| p1 | Al | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| sc | ACC | 1 | — | — | — | — | — | — | — |

Foto dei prospetti:stato attuale




Disegno dei prospetti:stato attuale





Foto aerea dell'UE



- MO+MS+REI
- MO+MS+REI+RC
- MO+MS+REI+RS
- MO+MS+REI+RE
- MO+MS+REI+DEM+RE
- MO+MS+REI+RE+DEM+NE
- MO+MS+REI+RC+NE
- MO+MS+REI+RE+NE


ISOLATO 8 U.E. 8 B

| | ATTUALE | PROGETTO |
|-----------------------|---------|----------|
| Superficie copertura | 67 | 67 |
| Volume edificato | 360 | 360 |
| Indice fondiario | 3.1 | 3.1 |
| Rapporto di copertura | 0.58 | 0.58 |

| CdF | DATAZIONE | STATO DI CONSERVAZIONE* | INTERVENTI CONSENTITI* |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| p1 | – | AI | MO+MS+REI+RE |
| sc | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

| | |
|--|--|
| Portale/Recinzione/Area di Pertinenza | Si richiede di mantenere permeabile l'area di pertinenza preservando le aree verdi e utilizzando soluzioni drenanti per le pavimentazioni. Si richiede l'adeguamento della recinzione e del portale alle N.T.A.. |
| Loggiato | – |
| Portico su strada | – |
| Scala esterna | Si richiede l'adeguamento delle scale esterne alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. |
| Elementi di pregio | – |



LEGENDA

- - - Perimetro centro storico-centro matrice
- Isolato
- Unita' Edilizia
- Corpo di fabbrica
- Nuova edificazione
- Rifacimento del manto di copertura come da N.T.A.
- Demolizione parziale o totale (come da scheda)

COPERTURE

Tutte le coperture a falda dovranno avere manto in coppi tradizionali. Si richiede l'adeguamento delle soluzioni di gronda alle N.T.A..

MURATURE E FINITURE

L'intonaco e la tinteggiatura dovranno essere come da N.T.A..

APERTURE E SERRAMENTI


Gli infissi e le aperture dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A..

IMPIANTI TECNOLOGICI/COMMERCIALI

Tutti gli impianti tecnologici a vista dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. E' consentito l'inserimento di impianti solari e termici integrati nelle coperture come indicato nelle N.T.A.. Si richiede l'adeguamento delle insegne alle indicazioni riportate nelle N.T.A..

VARIAZIONI VOLUMETRICHE CONSENTITE

Non sono previsti incrementi volumetrici. La tipologia edilizia di riferimento per l'intervento di riqualificazione dovrà essere la E3 dell'abaco.



Note esplicative*

Grado di pregio Alto A / Medio M / Basso B

Permeabilità Prevalentemente Impermeabile PI / Prevalentemente Permeabile PP

Destinazione d'uso Portale P / Loggiato L / Residenziale R / Accessorio A / Culto C / Uffici U / Commerciale-Artigianale CA / Servizio Privato SP / Area Inedificata AI

Murature Strutture Ladiri / Laterizio / Lapidario / CLS / Mista: LAD_LAT/ LAD_LAP/ LAD_CLS / LAT_LAP / LAT_CLS / Altro

Murature FINiture Intonaco Int / A vista AV / Altro A

COPertura Geometria Una falda 1F / Due falde 2F / Tetto Piano TP / Padiglione P / Altro A

COPertura Manto Coppi C / Laterizi Innovativi (tegole portoghesi, marsigliesi) LI / Senza Manto SM / Eternit E / Pannelli Prefabbricati PP / Altro

Orientamento Falda Sud Est SE / Sud Ovest SO / Nord Est NE / Nord Ovest NO / Sud S / Nord N / Est E / Ovest O

SERRature ESTerne Scurini Interni SI / Scurini Esterni SE / Avvolgibili A / Misto M / Senza Serramento SS / Non Rilevato NR

Stato di CONSERVazione Conservativo C / Conservativo Parzialmente Modificato CPM / Conservativo Modificato Compatibile CMC / Conservativo Modificato Incompatibile CMI / Nuovo Compatibile NC / Nuovo Incompatibile NI /

Rudere R / Lotto Libero LL

INTERVENTI CONSENTITI Manutenzione Ordinaria MO / Manutenzione Straordinaria MS / REI Ristrutturazione Edilizia Interna Restauro Scientifico RS / Restauro e risanamento Conservativo RC / Ristrutturazione Edilizia RE /

Demolizione DEM / Nuova Edificazione NE

Viste aeree dell'UE da Est,Nord,Ovest e Sud



Stralcio catastale di impianto storico (1939)



Datazione dei Corpi di Fabbrica

- ante 1939
- 1939-1954
- 1955-1977
- post 1977

ISOLATO 8 U.E. 9 A

| | |
|--------------------------------|--|
| ISOLATO | 8 |
| Unità Edilizia (U.E) | 9 |
| VIA | Via Trieste |
| ZONA DA PUC | A2 |
| DATI CATASTALI | F.24 M.1296 |
| SUPERFICIE LOTTO (mq) | 341 |
| TIPO EDILIZIO UE | Unità edilizia recente con doppia corte |
| STATO CONSERVAZIONE GEN | Edificio alterato o di nuova costruzione |
| GRADO DI OCCUPAZIONE | Abitato |
| PROPRIETA' | Privata |
| GRADO DI PREGIO UE * | B |
| DEGRADO UE | — |

| | DA PUC2015 | ATTUALE |
|-----------------------|------------|---------|
| Superficie copertura | — | 212 |
| Volume edificato | — | 1134 |
| Indice fondiario | mc/mq 3 | 3.33 |
| Rapporto di copertura | mq/mq 0.5 | 0.62 |

CARATTERI TIPOLOGICI ESTERNI UE

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|----|
| Portale | SI (RECENTE) | Accesso carrabile | SI |
| Recinzione esterna | SI (RECENTE) | Portico su strada | NO |
| Impianti | SI | Balconi | NO |
| Area di pertinenza | SI | Loggiato | NO |
| Permeabilità* | PI | Scala esterna | NO |


CARATTERI COSTRUTTIVI

| CdF | DEST. USO* | PIANI | MUR. STR* | MUR. FIN* | COP. G* | COP. M* | O_F* | INFISSI | SERR. EST.* |
|-----|------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|------|---------------|------------------|
| 1 | R | 2 | LAT_CLS | INT | 2F | C | SE | Legno | Avvolgibili |
| 2 | ACC | 2 | Laterizio | INT | TP | SM | — | Senza infisso | Senza serramento |
| 3 | R | 2 | LAT_CLS | INT | 1F | C | NO | Legno | Avvolgibili |
| 4 | R | 2 | LAT_CLS | INT | 1F | C | NE | Legno | Scurini esterni |
| 5 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | E | NO | Senza infisso | Senza serramento |
| 6 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | E | NO | Senza infisso | Senza serramento |
| 7 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | E | SE | Senza infisso | Senza serramento |
| p1 | AI | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| p2 | AI | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| sc | ACC | 1 | — | — | — | — | — | — | — |

Foto dei prospetti:stato attuale



Disegno dei prospetti:stato attuale



- MO+MS+REI
- MO+MS+REI+RC
- MO+MS+REI+RS
- MO+MS+REI+RE
- MO+MS+REI+DEM+RE
- MO+MS+REI+RE+DEM+NE
- MO+MS+REI+RC+NE
- MO+MS+REI+RE+NE

ISOLATO 8 U.E. 9 B

| | ATTUALE | PROGETTO |
|-----------------------|---------|----------|
| Superficie copertura | 212 | 212 |
| Volume edificato | 1134 | 1134 |
| Indice fondiario | 3.33 | 3.33 |
| Rapporto di copertura | 0.62 | 0.62 |


| CdF | DATAZIONE | STATO DI CONSERVAZIONE* | INTERVENTI CONSENTITI* |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 2 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 3 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 4 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 5 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 6 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 7 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| p1 | — | AI | MO+MS+REI+RE |
| p2 | — | AI | MO+MS+REI |
| sc | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

| | |
|--|--|
| Portale/Recinzione/Area di Pertinenza | Si richiede di mantenere permeabile l'area di pertinenza preservando le aree verdi e utilizzando soluzioni drenanti per le pavimentazioni. Si richiede l'adeguamento della recinzione e del portale alle N.T.A.. |
| Loggiato | — |
| Portico su strada | — |
| Scala esterna | Si richiede l'adeguamento delle scale esterne alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. |
| Elementi di pregio | — |

Foto aerea dell'UE





LEGENDA

- - - Perimetro centro storico-centro matrice
- Isolato
- Unita' Edilizia
- Corpo di fabbrica
- Nuova edificazione
- Rifacimento del manto di copertura come da N.T.A.
- Demolizione parziale o totale (come da scheda)

COPERTURE

Tutte le coperture a falda dovranno avere manto in coppi tradizionali. Si richiede l'adeguamento delle soluzioni di gronda alle N.T.A..

MURATURE E FINITURE

L'intonaco e la tinteggiatura dovranno essere come da N.T.A..

APERTURE E SERRAMENTI

Gli infissi e le aperture dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A..

IMPIANTI TECNOLOGICI/COMMERCIALI

Tutti gli impianti tecnologici a vista dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. E' consentito l'inserimento di impianti solari e termici integrati nelle coperture come indicato nelle N.T.A..

VARIAZIONI VOLUMETRICHE CONSENTITE

Non sono previsti incrementi volumetrici. La tipologia edilizia di riferimento per l'intervento di riqualificazione dovrà essere la D5 dell'abaco.

Note esplicative*

Grado di pregio Alto A / Medio M / Basso B

Permeabilità Prevalentemente Impermeabile PI / Prevalentemente Permeabile PP

Destinazione d'uso Portale P / Loggiato L / Residenziale R / Accessorio A / Culto C / Uffici U / Commerciale-Artigianale CA / Servizio Privato SP / Area Inedificata AI

Murature Strutture Ladiri / Laterizio / Lapideo / CLS / Mista: LAD_LAT/ LAD_LAP/ LAD_CLS / LAT_LAP / LAT_CLS / Altro

Murature FINiture Intonaco Int / A vista AV / Altro A

COPertura Geometria Una falda 1F / Due falde 2F / Tetto Piano TP / Padiglione P / Altro A

COPertura Manto Coppi C / Laterizi Innovativi (tegole portoghesi, marsigliesi) LI / Senza Manto SM / Eternit E / Pannelli Prefabbricati PP / Altro

Orientamento Falda Sud Est SE / Sud Ovest SO / Nord Est NE / Nord Ovest NO /Sud S / Nord N / Est E / Ovest O

SERRature ESTerne Scurini Interni SI / Scurini Esterni SE / Avvolgibili A / Misto M / Senza Serramento SS / Non Rilevato NR

Stato di CONSERVazione Conservativo C / Conservativo Parzialmente Modificato CPM / Conservativo Modificato Compatibile CMC / Conservativo Modificato Incompatibile CMI / Nuovo Compatibile NC / Nuovo Incompatibile NI /

Rudere R / Lotto Libero LL

INTERVENTI CONSENTITI Manutenzione Ordinaria MO / Manutenzione Straordinaria MS / REI Ristrutturazione Edilizia Interna Restauro Scientifico RS / Restauro e risanamento Conservativo RC / Ristrutturazione Edilizia RE /

Demolizione DEM / Nuova Edificazione NE

Viste aeree dell'UE da Est,Nord,Ovest e Sud



Stralcio catastale di impianto storico (1939)



ISOLATO 8 U.E. 10 A

| | |
|--------------------------------|--|
| ISOLATO | 8 |
| Unità Edilizia (U.E) | 10 |
| VIA | Via Trieste |
| ZONA DA PUC | A2 |
| DATI CATASTALI | F.24 M.429-430 |
| SUPERFICIE LOTTO (mq) | 521 |
| TIPO EDILIZIO UE | Unità edilizia recente con corte retrostante |
| STATO CONSERVAZIONE GEN | Edificio alterato o di nuova costruzione |
| GRADO DI OCCUPAZIONE | Abitato |
| PROPRIETA' | Privata |
| GRADO DI PREGIO UE * | B |
| DEGRADO UE | — |

| | DA PUC2015 | ATTUALE |
|-----------------------|------------|---------|
| Superficie copertura | — | 382 |
| Volume edificato | — | 2043 |
| Indice fondiario | mc/mq 3 | 3.92 |
| Rapporto di copertura | mq/mq 0.5 | 0.73 |

CARATTERI TIPOLOGICI ESTERNI UE

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|----|
| Portale | SI (RECENTE) | Accesso carrabile | SI |
| Recinzione esterna | NO | Portico su strada | NO |
| Impianti | SI | Balconi | SI |
| Area di pertinenza | SI | Loggiato | NO |
| Permeabilità* | PI | Scala esterna | NO |

CARATTERI COSTRUTTIVI

| CdF | DEST. USO* | PIANI | MUR. STR* | MUR. FIN* | COP. G* | COP. M* | O_F* | INFISSI | SERR. EST.* |
|-----|------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|------|---------------|------------------|
| 1 | R | 2 | LAT_CLS | INT | 2F | PF | NE | Legno | Avvolgibili |
| 2 | R | 2 | LAT_CLS | INT | P | E | NE | Legno | Avvolgibili |
| 3 | ACC | 1 | Altro | — | 1F | PF | SE | Senza infisso | Senza serramento |
| 4 | ACC | 1 | Altro | — | 1F | PF | SE | Senza infisso | Senza serramento |
| 5 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | E | NO | Senza infisso | Senza serramento |
| p1 | Al | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| sc | ACC | 1 | — | — | — | — | — | — | — |

Datazione dei Corpi di Fabbrica

- ante 1939
- 1939-1954
- 1955-1977
- post 1977

Foto dei prospetti: stato attuale



Disegno dei prospetti: stato attuale






Foto aerea dell'UE



- MO+MS+REI
- MO+MS+REI+RC
- MO+MS+REI+RS
- MO+MS+REI+RE
- MO+MS+REI+DEM+RE
- MO+MS+REI+RE+DEM+NE
- MO+MS+REI+RC+NE
- MO+MS+REI+RE+NE

ISOLATO 8 U.E. 10 B


| | ATTUALE | PROGETTO |
|-----------------------|---------|----------|
| Superficie copertura | 382 | 382 |
| Volume edificato | 2043 | 2043 |
| Indice fondiario | 3.92 | 3.92 |
| Rapporto di copertura | 0.73 | 0.73 |

| CdF | DATAZIONE | STATO DI CONSERVAZIONE* | INTERVENTI CONSENTITI* |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 2 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 3 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 4 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 5 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| p1 | — | AI | MO+MS+REI+RE |
| sc | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Portale/Recinzione/Area di Pertinenza Si richiede di mantenere permeabile l'area di pertinenza preservando le aree verdi e utilizzando soluzioni drenanti per le pavimentazioni. Si richiede l'adeguamento del portale alle N.T.A..

- Loggiato** —
- Portico su strada** —
- Scala esterna** —
- Elementi di pregio** —



LEGENDA

- - - Perimetro centro storico-centro matrice
- Isolato
- Unita' Edilizia
- Corpo di fabbrica
- Nuova edificazione
- ▨ Rifacimento del manto di copertura come da N.T.A.
- Demolizione parziale o totale (come da scheda)

COPERTURE

Tutte le coperture a falda dovranno avere manto in coppi tradizionali. Si richiede l'adeguamento delle soluzioni di gronda alle N.T.A..

MURATURE E FINITURE

L'intonaco e la tinteggiatura dovranno essere come da N.T.A..

APERTURE E SERRAMENTI


Gli infissi e le aperture dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A..

IMPIANTI TECNOLOGICI/COMMERCIALI

Tutti gli impianti tecnologici a vista dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. E' consentito l'inserimento di impianti solari e termici integrati nelle coperture come indicato nelle N.T.A.. Si richiede l'adeguamento delle insegne alle indicazioni riportate nelle N.T.A..

VARIAZIONI VOLUMETRICHE CONSENTITE

Non sono previsti incrementi volumetrici. La tipologia edilizia di riferimento per l'intervento di riqualificazione dovrà essere la H6 dell'abaco.



Note esplicative*

Grado di pregio Alto A / Medio M / Basso B

Permeabilità Prevalentemente Impermeabile PI / Prevalentemente Permeabile PP

Destinazione d'uso Portale P / Loggiato L / Residenziale R / Accessorio A / Culto C / Uffici U / Commerciale-Artigianale CA / Servizio Privato SP / Area Inedificata AI

Murature Strutture Ladiri / Laterizio / Lapideo / CLS / Mista: LAD_LAT/ LAD_LAP/ LAD_CLS / LAT_LAP / LAT_CLS / Altro

Murature FINiture Intonaco Int / A vista AV / Altro A

COPertura Geometria Una falda 1F / Due falde 2F / Tetto Piano TP / Padiglione P / Altro A

COPertura Manto Coppi C / Laterizi Innovativi (tegole portoghesi, marsigliesi) LI / Senza Manto SM / Eternit E / Pannelli Prefabbricati PP / Altro

Orientamento Falda Sud Est SE / Sud Ovest SO / Nord Est NE / Nord Ovest NO / Sud S / Nord N / Est E / Ovest O



SERRature ESTerne Scurini Interni SI / Scurini Esterni SE / Avvolgibili A / Misto M / Senza Serramento SS / Non Rilevato NR

Stato di CONSERVazione Conservativo C / Conservativo Parzialmente Modificato CPM / Conservativo Modificato Compatibile CMC / Conservativo Modificato Incompatibile CMI / Nuovo Compatibile NC / Nuovo Incompatibile NI /

Rudere R / Lotto Libero LL

INTERVENTI CONSENTITI Manutenzione Ordinaria MO / Manutenzione Straordinaria MS / REI Ristrutturazione Edilizia Interna Restauro Scientifico RS / Restauro e risanamento Conservativo RC / Ristrutturazione Edilizia RE /

Demolizione DEM / Nuova Edificazione NE



ISOLATO 8 U.E. 11 A

| | |
|--------------------------------|--|
| ISOLATO | 8 |
| Unità Edilizia (U.E) | 11 |
| VIA | Via 4 Novembre |
| ZONA DA PUC | A2 |
| DATI CATASTALI | F.24 M.1831-434-435 |
| SUPERFICIE LOTTO (mq) | 421 |
| TIPO EDILIZIO UE | Unità edilizia recente con corte retrostante |
| STATO CONSERVAZIONE GEN | Edificio alterato o di nuova costruzione |
| GRADO DI OCCUPAZIONE | Abitato |
| PROPRIETA' | Privata |
| GRADO DI PREGIO UE * | B |
| DEGRADO UE | — |

| | DA PUC2015 | ATTUALE |
|-----------------------|------------|---------|
| Superficie copertura | — | 251 |
| Volume edificato | — | 1407 |
| Indice fondiario | mc/mq 3 | 3.34 |
| Rapporto di copertura | mq/mq 0.5 | 0.6 |

CARATTERI TIPOLOGICI ESTERNI UE

| | | | |
|---------------------------|----|--------------------------|----|
| Portale | NO | Accesso carrabile | SI |
| Recinzione esterna | NO | Portico su strada | NO |
| Impianti | SI | Balconi | SI |
| Area di pertinenza | SI | Loggiato | NO |
| Permeabilità* | PI | Scala esterna | NO |

CARATTERI COSTRUTTIVI

| CdF | DEST. USO* | PIANI | MUR. STR* | MUR. FIN* | COP. G* | COP. M* | O_F* | INFISSI | SERR. EST.* |
|-----|------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|------|---------|-------------|
| 1 | R | 2 | LAT_CLS | INT | 1F | E | SE | Legno | Avvolgibili |
| 2 | R | 2 | LAT_CLS | INT | 2F | E | SE | Legno | Avvolgibili |
| 3 | R | 2 | LAT_CLS | INT | 2F | E | NE | Legno | Avvolgibili |
| 4 | R | 2 | LAT_CLS | INT | TP | SM | — | Legno | Avvolgibili |
| 5 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | E | SE | Metallo | Avvolgibili |
| p1 | Al | 0 | — | — | — | — | — | — | — |

Datazione dei Corpi di Fabbrica

- ante 1939
- 1939-1954
- 1955-1977
- post 1977

Foto dei prospetti:stato attuale



Disegno dei prospetti:stato attuale





Foto aerea dell'UE



- MO+MS+REI
- MO+MS+REI+RC
- MO+MS+REI+RS
- MO+MS+REI+RE
- MO+MS+REI+DEM+RE
- MO+MS+REI+RE+DEM+NE
- MO+MS+REI+RC+NE
- MO+MS+REI+RE+NE


ISOLATO 8 U.E. 11 B

| | ATTUALE | PROGETTO |
|-----------------------|---------|----------|
| Superficie copertura | 251 | 251 |
| Volume edificato | 1407 | 1407 |
| Indice fondiario | 3.34 | 3.34 |
| Rapporto di copertura | 0.6 | 0.6 |

| CdF | DATAZIONE | STATO DI CONSERVAZIONE* | INTERVENTI CONSENTITI* |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 2 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 3 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 4 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 5 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| p1 | — | AI | MO+MS+REI |

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

| | |
|---|--|
| Portale/Recizione/Area di Pertinenza | Si richiede di mantenere permeabile l'area di pertinenza preservando le aree verdi e utilizzando soluzioni drenanti per le pavimentazioni. |
| Loggiato | — |
| Portico su strada | — |
| Scala esterna | — |
| Elementi di pregio | — |



LEGENDA

- Perimetro centro storico-centro matrice
- Isolato
- Unita' Edilizia
- Corpo di fabbrica
- Nuova edificazione
- Rifacimento del manto di copertura come da N.T.A.
- Demolizione parziale o totale (come da scheda)

COPERTURE

Tutte le coperture a falda dovranno avere manto in coppi tradizionali. Si richiede l'adeguamento delle soluzioni di gronda alle N.T.A..

MURATURE E FINITURE

L'intonaco e la tinteggiatura dovranno essere come da N.T.A..

APERTURE E SERRAMENTI


Gli infissi e le aperture dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A..

IMPIANTI TECNOLOGICI/COMMERCIALI

Tutti gli impianti tecnologici a vista dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. E' consentito l'inserimento di impianti solari e termici integrati nelle coperture come indicato nelle N.T.A..

VARIAZIONI VOLUMETRICHE CONSENTITE

Non sono previsti incrementi volumetrici. La tipologia edilizia di riferimento per l'intervento di riqualificazione dovrà essere la H6 dell'abaco.



Note esplicative*

Grado di pregio Alto A / Medio M / Basso B

Permeabilità Prevalentemente Impermeabile PI / Prevalentemente Permeabile PP

Destinazione d'uso Portale P / Loggiato L / Residenziale R / Accessorio A / Culto C / Uffici U / Commerciale-Artigianale CA / Servizio Privato SP / Area Inedificata AI

Murature Strutture Ladiri / Laterizio / Lapideo / CLS / Mista: LAD_LAT/ LAD_LAP/ LAD_CLS / LAT_LAP / LAT_CLS / Altro

Murature FINiture Intonaco Int / A vista AV / Altro A

COPertura Geometria Una falda 1F / Due falde 2F / Tetto Piano TP / Padiglione P / Altro A

COPertura Manto Coppi C / Laterizi Innovativi (tegole portoghesi, marsigliesi) LI / Senza Manto SM / Eternit E / Pannelli Prefabbricati PP / Altro

Orientamento Falda Sud Est SE / Sud Ovest SO / Nord Est NE / Nord Ovest NO /Sud S / Nord N / Est E / Ovest O



SERRature ESTerne Scurini Interni SI / Scurini Esterni SE / Avvolgibili A / Misto M / Senza Serramento SS / Non Rilevato NR

Stato di CONSERVazione Conservativo C / Conservativo Parzialmente Modificato CPM / Conservativo Modificato Compatibile CMC / Conservativo Modificato Incompatibile CMI / Nuovo Compatibile NC / Nuovo Incompatibile NI /

Rudere R / Lotto Libero LL

INTERVENTI CONSENTITI Manutenzione Ordinaria MO / Manutenzione Straordinaria MS / REI Ristrutturazione Edilizia Interna Restauro Scientifico RS / Restauro e risanamento Conservativo RC / Ristrutturazione Edilizia RE /

Demolizione DEM / Nuova Edificazione NE



Datazione dei Corpi di Fabbrica

- ante 1939
- 1939-1954
- 1955-1977
- post 1977

ISOLATO 8 U.E. 12 A

| | |
|--------------------------------|--|
| ISOLATO | 8 |
| Unità Edilizia (U.E) | 12 |
| VIA | Via 4 Novembre |
| ZONA DA PUC | A2 |
| DATI CATASTALI | F.24 M.23-1298 |
| SUPERFICIE LOTTO (mq) | 436 |
| TIPO EDILIZIO UE | Unità edilizia recente con corte retrostante |
| STATO CONSERVAZIONE GEN | Edificio alterato o di nuova costruzione |
| GRADO DI OCCUPAZIONE | Abitato |
| PROPRIETA' | Privata |
| GRADO DI PREGIO UE * | B |
| DEGRADO UE | — |

| | DA PUC2015 | ATTUALE |
|-----------------------|------------|---------|
| Superficie copertura | — | 310 |
| Volume edificato | — | 1728 |
| Indice fondiario | mc/mq 3 | 3.96 |
| Rapporto di copertura | mq/mq 0.5 | 0.71 |

CARATTERI TIPOLOGICI ESTERNI UE

| | | | |
|---------------------------|----|--------------------------|----|
| Portale | NO | Accesso carrabile | SI |
| Recinzione esterna | NO | Portico su strada | NO |
| Impianti | SI | Balconi | NO |
| Area di pertinenza | SI | Loggiato | NO |
| Permeabilità* | PI | Scala esterna | NO |

CARATTERI COSTRUTTIVI

| CdF | DEST. USO* | PIANI | MUR. STR* | MUR. FIN* | COP. G* | COP. M* | O_F* | INFISSI | SERR. EST.* |
|-----|------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|------|---------|------------------|
| 1 | R | 2 | LAT_CLS | INT | 2F | PF | SE | Legno | Avvolgibili |
| 2 | R | 2 | LAT_CLS | INT | 1F | PF | NO | Legno | Avvolgibili |
| 3 | R | 2 | LAT_CLS | INT | 1F | PF | SO | Legno | Avvolgibili |
| 4 | R | 2 | LAT_CLS | INT | 2F | PF | SO | Legno | Avvolgibili |
| 5 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | PF | SO | Legno | Avvolgibili |
| 6 | R | 2 | LAT_CLS | INT | 1F | E | SE | Legno | Senza serramento |
| p1 | Al | 0 | — | — | — | — | — | — | — |

Foto dei prospetti:stato attuale



Disegno dei prospetti:stato attuale







Foto aerea dell'UE



- MO+MS+REI
- MO+MS+REI+RC
- MO+MS+REI+RS
- MO+MS+REI+RE
- MO+MS+REI+DEM+RE
- MO+MS+REI+RE+DEM+NE
- MO+MS+REI+RC+NE
- MO+MS+REI+RE+NE


ISOLATO 8 U.E. 12 B

| | ATTUALE | PROGETTO |
|-----------------------|---------|----------|
| Superficie copertura | 310 | 310 |
| Volume edificato | 1728 | 1728 |
| Indice fondiario | 3.96 | 3.96 |
| Rapporto di copertura | 0.71 | 0.71 |

| CdF | DATAZIONE | STATO DI CONSERVAZIONE* | INTERVENTI CONSENTITI* |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 2 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 3 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 4 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 5 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 6 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| p1 | – | AI | MO+MS+REI |

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

| | |
|---|--|
| Portale/Recizione/Area di Pertinenza | Si richiede di mantenere permeabile l'area di pertinenza preservando le aree verdi e utilizzando soluzioni drenanti per le pavimentazioni. |
| Loggiato | – |
| Portico su strada | – |
| Scala esterna | – |
| Elementi di pregio | – |



LEGENDA

- Perimetro centro storico-centro matrice
- Isolato
- Unità Edilizia
- Corpo di fabbrica
- Nuova edificazione
- Rifacimento del manto di copertura come da N.T.A.
- Demolizione parziale o totale (come da scheda)

COPERTURE

Tutte le coperture a falda dovranno avere manto in coppi tradizionali. Si richiede l'adeguamento delle soluzioni di gronda alle N.T.A..

MURATURE E FINITURE

L'intonaco e la tinteggiatura dovranno essere come da N.T.A..

APERTURE E SERRAMENTI


Gli infissi e le aperture dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A..

IMPIANTI TECNOLOGICI/COMMERCIALI

Tutti gli impianti tecnologici a vista dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. E' consentito l'inserimento di impianti solari e termici integrati nelle coperture come indicato nelle N.T.A.. Si richiede l'adeguamento delle insegne alle indicazioni riportate nelle N.T.A..

VARIAZIONI VOLUMETRICHE CONSENTITE

Non sono previsti incrementi volumetrici. La tipologia edilizia di riferimento per l'intervento di riqualificazione dovrà essere la D5 dell'abaco.



Note esplicative*

Grado di pregio Alto A / Medio M / Basso B

Permeabilità Prevalentemente Impermeabile PI / Prevalentemente Permeabile PP

Destinazione d'uso Portale P / Loggiato L / Residenziale R / Accessorio A / Culto C / Uffici U / Commerciale-Artigianale CA / Servizio Privato SP / Area Inedificata AI

Murature Strutture Ladiri / Laterizio / Lapidario / CLS / Mista: LAD_LAT/ LAD_LAP/ LAD_CLS / LAT_LAP / LAT_CLS / Altro

Murature FINiture Intonaco Int / A vista AV / Altro A

COPertura Geometria Una falda 1F / Due falde 2F / Tetto Piano TP / Padiglione P / Altro A

COPertura Manto Coppi C / Laterizi Innovativi (tegole portoghesi, marsigliesi) LI / Senza Manto SM / Eternit E / Pannelli Prefabbricati PP / Altro

Orientamento Falda Sud Est SE / Sud Ovest SO / Nord Est NE / Nord Ovest NO / Sud S / Nord N / Est E / Ovest O

SERRature ESTerne Scurini Interni SI / Scurini Esterni SE / Avvolgibili A / Misto M / Senza Serramento SS / Non Rilevato NR

Stato di CONSERVazione Conservativo C / Conservativo Parzialmente Modificato CPM / Conservativo Modificato Compatibile CMC / Conservativo Modificato Incompatibile CMI / Nuovo Compatibile NC / Nuovo Incompatibile NI /

Rudere R / Lotto Libero LL


INTERVENTI CONSENTITI Manutenzione Ordinaria MO / Manutenzione Straordinaria MS / REI Ristrutturazione Edilizia Interna Restauro Scientifico RS / Restauro e risanamento Conservativo RC / Ristrutturazione Edilizia RE /

Demolizione DEM / Nuova Edificazione NE

Viste aeree dell'UE da Est,Nord,Ovest e Sud



Stralco catastale di impianto storico (1939)



Datazione dei Corpi di Fabbrica

- ante 1939
- 1939-1954
- 1955-1977
- post 1977

ISOLATO 8 U.E. 13 A

| | |
|--------------------------------|--|
| ISOLATO | 8 |
| Unità Edilizia (U.E) | 13 |
| VIA | Via 4 Novembre |
| ZONA DA PUC | A2 |
| DATI CATASTALI | F.24 M.438 |
| SUPERFICIE LOTTO (mq) | 553 |
| TIPO EDILIZIO UE | Unità edilizia recente con doppia corte |
| STATO CONSERVAZIONE GEN | Edificio alterato o di nuova costruzione |
| GRADO DI OCCUPAZIONE | Abitato |
| PROPRIETA' | Privata |
| GRADO DI PREGIO UE * | B |
| DEGRADO UE | — |

| | DA PUC2015 | ATTUALE |
|-----------------------|------------|---------|
| Superficie copertura | — | 398 |
| Volume edificato | — | 1761 |
| Indice fondiario | mc/mq 3 | 3.18 |
| Rapporto di copertura | mq/mq 0.5 | 0.72 |

CARATTERI TIPOLOGICI ESTERNI UE

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|----|
| Portale | SI (RECENTE) | Accesso carrabile | SI |
| Recinzione esterna | SI (RECENTE) | Portico su strada | NO |
| Impianti | SI | Balconi | NO |
| Area di pertinenza | SI | Loggiato | SI |
| Permeabilità* | PI | Scala esterna | NO |


CARATTERI COSTRUTTIVI

| CdF | DEST. USO* | PIANI | MUR. STR* | MUR. FIN* | COP. G* | COP. M* | O_F* | INFISSI | SERR. EST.* |
|-----|------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|------|---------------|------------------|
| 1 | R | 2 | LAT_CLS | ALTRO | 2F | C | SE | Legno | Scurini esterni |
| 10 | R | 1 | LAD_LAT | INT | 1F | E | NE | Legno | Scurini interni |
| 11 | R | 1 | Laterizio | INT | 1F | E | NO | Senza infisso | Senza serramento |
| 2 | ACC | 1 | Laterizio | ALTRO | 1F | C | SE | Senza infisso | Senza serramento |
| 3 | R | 1 | Laterizio | INT | TP | SM | — | Legno | Scurini esterni |
| 4 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | PF | SO | Senza infisso | Senza serramento |
| 5 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | PF | NE | Senza infisso | Senza serramento |
| 6 | L | 1 | Laterizio | INT | TP | SM | — | Metallo | Senza serramento |
| 7 | R | 2 | LAD_LAT | INT | 2F | E | SE | Legno | Scurini interni |
| 8 | R | 1 | LAD_LAT | INT | 1F | E | SE | Legno | Scurini interni |
| 9 | R | 2 | LAD_LAT | INT | 2F | E | NO | Legno | Scurini interni |
| p1 | AI | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| p2 | AI | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| p3 | AI | 0 | — | — | — | — | — | — | — |

Foto dei prospetti:stato attuale



Disegno dei prospetti:stato attuale



ISOLATO 8 U.E. 13 B



- MO+MS+REI
- MO+MS+REI+RC
- MO+MS+REI+RS
- MO+MS+REI+RE
- MO+MS+REI+DEM+RE
- MO+MS+REI+RE+DEM+NE
- MO+MS+REI+RC+NE
- MO+MS+REI+RE+NE

Foto aerea dell'UE




| | ATTUALE | PROGETTO |
|-----------------------|---------|----------|
| Superficie copertura | 398 | |
| Volume edificato | 1761 | |
| Indice fondiario | 3.18 | 0 |
| Rapporto di copertura | 0.72 | 0 |

| CdF | DATAZIONE | STATO DI CONSERVAZIONE* | INTERVENTI CONSENTITI* |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 10 | ante 1939 | CPM | MO+MS+REI+RC |
| 11 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 2 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 3 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 4 | post 1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 5 | post 1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 6 | 1955-1977 | NC | MO+MS+REI+RE |
| 7 | ante 1939 | CPM | MO+MS+REI+RC |
| 8 | ante 1939 | CPM | MO+MS+REI+RC |
| 9 | ante 1939 | CPM | MO+MS+REI+RC |
| p1 | – | AI | MO+MS+REI+RE |
| p2 | – | AI | MO+MS+REI |
| p3 | – | AI | MO+MS+REI+RE |

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

| | |
|--|--|
| Portale/Recinzione/Area di Pertinenza | Si richiede di mantenere permeabile l'area di pertinenza preservando le aree verdi e utilizzando soluzioni drenanti per le pavimentazioni. Si richiede l'adeguamento della recinzione con smontaggio del rivestimento in lastre lapidee e l'adeguamento del portale alle N.T.A.. |
| Loggiato | – |
| Portico su strada | – |
| Scala esterna | – |
| Elementi di pregio | – |



LEGENDA

- - - Perimetro centro storico-centro matrice
- Isolato
- Unita' Edilizia
- Corpo di fabbrica
- Nuova edificazione
- Rifacimento del manto di copertura come da N.T.A.
- Demolizione parziale o totale (come da scheda)

COPERTURE

Tutte le coperture a falda dovranno avere manto in coppi tradizionali. Si richiede l'adeguamento delle soluzioni di gronda alle N.T.A..

MURATURE E FINITURE

L'intonaco e la tinteggiatura dovranno essere come da N.T.A.. Si richiede la rimozione del rivestimento in lastre lapidee e l'adeguamento della finitura alle N.T.A..

APERTURE E SERRAMENTI

Gli infissi e le aperture dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A..

IMPIANTI TECNOLOGICI/COMMERCIALI

Tutti gli impianti tecnologici a vista dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. E' consentito l'inserimento di impianti solari e termici integrati nelle coperture come indicato nelle N.T.A..

VARIAZIONI VOLUMETRICHE CONSENTITE

Non sono previsti incrementi volumetrici.



Note esplicative*

Grado di pregio Alto A / Medio M / Basso B

Permeabilità Prevalentemente Impermeabile PI / Prevalentemente Permeabile PP

Destinazione d'uso Portale P / Loggiato L / Residenziale R / Accessorio A / Culto C / Uffici U / Commerciale-Artigianale CA / Servizio Privato SP / Area Inedificata AI

Murature Strutture Ladiri / Laterizio / Lapidario / CLS / Mista: LAD_LAT/ LAD_LAP/ LAD_CLS / LAT_LAP / LAT_CLS / Altro

Murature FINiture Intonaco Int / A vista AV / Altro A

COPertura Geometria Una falda 1F / Due falde 2F / Tetto Piano TP / Padiglione P / Altro A

COPertura Manto Coppi C / Laterizi Innovativi (tegole portoghesi, marsigliesi) LI / Senza Manto SM / Eternit E / Pannelli Prefabbricati PP / Altro

Orientamento Falda Sud Est SE / Sud Ovest SO / Nord Est NE / Nord Ovest NO / Sud S / Nord N / Est E / Ovest O

SERRature ESTerne Scurini Interni SI / Scurini Esterni SE / Avvolgibili A / Misto M / Senza Serramento SS / Non Rilevato NR

Stato di CONSERVazione Conservativo C / Conservativo Parzialmente Modificato CPM / Conservativo Modificato Compatibile CMC / Conservativo Modificato Incompatibile CMI / Nuovo Compatibile NC / Nuovo Incompatibile NI /

Rudere R / Lotto Libero LL

INTERVENTI CONSENTITI Manutenzione Ordinaria MO / Manutenzione Straordinaria MS / REI Ristrutturazione Edilizia Interna Restauro Scientifico RS / Restauro e risanamento Conservativo RC / Ristrutturazione Edilizia RE /

Demolizione DEM / Nuova Edificazione NE



Datazione dei Corpi di Fabbrica

- ante 1939
- 1939-1954
- 1955-1977
- post 1977

ISOLATO 8 U.E. 14 A

| | |
|--------------------------------|--|
| ISOLATO | 8 |
| Unità Edilizia (U.E) | 14 |
| VIA | Via 4 Novembre |
| ZONA DA PUC | A2 |
| DATI CATASTALI | F.24 M.998 |
| SUPERFICIE LOTTO (mq) | 160 |
| TIPO EDILIZIO UE | Unità edilizia recente con doppia corte |
| STATO CONSERVAZIONE GEN | Edificio alterato o di nuova costruzione |
| GRADO DI OCCUPAZIONE | Abitato |
| PROPRIETA' | Privata |
| GRADO DI PREGIO UE * | B |
| DEGRADO UE | — |

| | DA PUC2015 | ATTUALE |
|-----------------------|------------|---------|
| Superficie copertura | — | 122 |
| Volume edificato | — | 678 |
| Indice fondiario | mc/mq 3 | 4.24 |
| Rapporto di copertura | mq/mq 0.5 | 0.76 |


| CARATTERI TIPOLOGICI ESTERNI UE | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|----|
| Portale | SI (RECENTE) | Accesso carrabile | SI |
| Recinzione esterna | SI (RECENTE) | Portico su strada | NO |
| Impianti | SI | Balconi | NO |
| Area di pertinenza | SI | Loggiato | NO |
| Perameabilità* | PI | Scala esterna | SI |

| CARATTERI COSTRUTTIVI | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|------|---------------|------------------|
| CdF | DEST. USO* | PIANI | MUR. STR* | MUR. FIN* | COP. G* | COP. M* | O_F* | INFISSI | SERR. EST.* |
| 1 | R | 2 | LAT_CLS | INT | 1F | E | SE | Legno | Avvolgibili |
| 2 | ACC | 2 | LAT_CLS | INT | 1F | E | SE | Metallo | Senza serramento |
| 3 | ACC | 2 | Laterizio | INT | 1F | E | NE | Senza infisso | Senza serramento |
| 4 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | E | SO | Senza infisso | Senza serramento |
| p1 | AI | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| p2 | AI | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| sc | ACC | 1 | — | — | — | — | — | — | — |

Foto dei prospetti:stato attuale



Disegno dei prospetti:stato attuale







Foto aerea dell'UE



- MO+MS+REI
- MO+MS+REI+RC
- MO+MS+REI+RS
- MO+MS+REI+RE
- MO+MS+REI+DEM+RE
- MO+MS+REI+RE+DEM+NE
- MO+MS+REI+RC+NE
- MO+MS+REI+RE+NE


ISOLATO 8 U.E. 14 B

| | ATTUALE | PROGETTO |
|-----------------------|---------|----------|
| Superficie copertura | 122 | 122 |
| Volume edificato | 678 | 678 |
| Indice fondiario | 4.24 | 4.24 |
| Rapporto di copertura | 0.76 | 0.76 |

| CdF | DATAZIONE | STATO DI CONSERVAZIONE* | INTERVENTI CONSENTITI* |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 2 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 3 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 4 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| p1 | – | AI | MO+MS+REI+RE |
| p2 | – | AI | MO+MS+REI |
| sc | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

| | |
|---|--|
| Portale/Recizione/Area di Pertinenza | Si richiede di mantenere permeabile l'area di pertinenza preservando le aree verdi e utilizzando soluzioni drenanti per le pavimentazioni. |
| Loggiato | – |
| Portico su strada | – |
| Scala esterna | Si richiede l'adeguamento delle scale esterne alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. |
| Elementi di pregio | – |



LEGENDA

- Perimetro centro storico-centro matrice
- Isolato
- Unita' Edilizia
- Corpo di fabbrica
- Nuova edificazione
- ▨** Rifacimento del manto di copertura come da N.T.A.
- ▭** Demolizione parziale o totale (come da scheda)

COPERTURE

Tutte le coperture a falda dovranno avere manto in coppi tradizionali. Si richiede l'adeguamento delle soluzioni di gronda alle N.T.A..

MURATURE E FINITURE

L'intonaco e la tinteggiatura dovranno essere come da N.T.A..

APERTURE E SERRAMENTI

Gli infissi e le aperture dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A..


IMPIANTI TECNOLOGICI/COMMERCIALI

Tutti gli impianti tecnologici a vista dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. E' consentito l'inserimento di impianti solari e termici integrati nelle coperture come indicato nelle N.T.A..

VARIAZIONI VOLUMETRICHE CONSENTITE

Non sono previsti incrementi volumetrici. La tipologia edilizia di riferimento per l'intervento di riqualificazione dovrà essere la D5 dell'abaco.

Disegni dei prospetti: progetto



Note esplicative*

Grado di pregio Alto A / Medio M / Basso B

Permeabilità Prevalentemente Impermeabile PI / Prevalentemente Permeabile PP

Destinazione d'uso Portale P / Loggiato L / Residenziale R / Accessorio A / Culto C / Uffici U / Commerciale-Artigianale CA / Servizio Privato SP / Area Inedificata AI

Murature Strutture Ladiri / Laterizio / Lapidario / CLS / Mista: LAD_LAT/ LAD_LAP/ LAD_CLS / LAT_LAP / LAT_CLS / Altro

Murature FINiture Intonaco Int / A vista AV / Altro A

COPertura Geometria Una falda 1F / Due falde 2F / Tetto Piano TP / Padiglione P / Altro A

COPertura Manto Coppi C / Laterizi Innovativi (tegole portoghesi, marsigliesi) LI / Senza Manto SM / Eternit E / Pannelli Prefabbricati PP / Altro

Orientamento Falda Sud Est SE / Sud Ovest SO / Nord Est NE / Nord Ovest NO / Sud S / Nord N / Est E / Ovest O


SERRature ESTerne Scurini Interni SI / Scurini Esterni SE / Avvolgibili A / Misto M / Senza Serramento SS / Non Rilevato NR

Stato di CONSERVazione Conservativo C / Conservativo Parzialmente Modificato CPM / Conservativo Modificato Compatibile CMC / Conservativo Modificato Incompatibile CMI / Nuovo Compatibile NC / Nuovo Incompatibile NI /

Rudere R / Lotto Libero LL

INTERVENTI CONSENTITI Manutenzione Ordinaria MO / Manutenzione Straordinaria MS / REI Ristrutturazione Edilizia Interna Restauro Scientifico RS / Restauro e risanamento Conservativo RC / Ristrutturazione Edilizia RE /

Demolizione DEM / Nuova Edificazione NE



Datazione dei Corpi di Fabbrica

- ante 1939
- 1939-1954
- 1955-1977
- post 1977

ISOLATO 8 U.E. 15 A

| | |
|--------------------------------|---|
| ISOLATO | 8 |
| Unità Edilizia (U.E) | 15 |
| VIA | Via 4 Novembre |
| ZONA DA PUC | A2 |
| DATI CATASTALI | F.24 M.4598 |
| SUPERFICIE LOTTO (mq) | 254 |
| TIPO EDILIZIO UE | Unità edilizia storica con doppia corte |
| STATO CONSERVAZIONE GEN | Edificio/area di valore storico |
| GRADO DI OCCUPAZIONE | Abitato |
| PROPRIETA' | Privata |
| GRADO DI PREGIO UE * | B |
| DEGRADO UE | — |

| | DA PUC2015 | ATTUALE |
|-----------------------|------------|---------|
| Superficie copertura | — | 154 |
| Volume edificato | — | 450 |
| Indice fondiario | mc/mq 3 | 1.77 |
| Rapporto di copertura | mq/mq 0.5 | 0.61 |

CARATTERI TIPOLOGICI ESTERNI UE

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|----|
| Portale | SI (RECENTE) | Accesso carrabile | SI |
| Recinzione esterna | SI (RECENTE) | Portico su strada | NO |
| Impianti | SI | Balconi | NO |
| Area di pertinenza | SI | Loggiato | NO |
| Permeabilità* | PI | Scala esterna | SI |


CARATTERI COSTRUTTIVI

| CdF | DEST. USO* | PIANI | MUR. STR* | MUR. FIN* | COP. G* | COP. M* | O_F* | INFISSI | SERR. EST.* |
|-----|------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|------|---------------|------------------|
| 1 | R | 1 | LAD_LAT | INT | 1F | E | SE | Legno | Misto |
| 2 | R | 1 | LAD_LAT | INT | 1F | E | SE | Senza infisso | Senza serramento |
| 3 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | E | SE | Senza infisso | Senza serramento |
| p1 | AI | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| p2 | AI | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| sc | ACC | 1 | — | — | — | — | — | — | — |

Foto dei prospetti:stato attuale



Disegno dei prospetti:stato attuale






Foto aerea dell'UE



- MO+MS+REI
- MO+MS+REI+RC
- MO+MS+REI+RS
- MO+MS+REI+RE
- MO+MS+REI+DEM+RE
- MO+MS+REI+RE+DEM+NE
- MO+MS+REI+RC+NE
- MO+MS+REI+RE+NE


ISOLATO 8 U.E. 15 B

| | ATTUALE | PROGETTO |
|-----------------------|---------|----------|
| Superficie copertura | 154 | 154 |
| Volume edificato | 450 | 450 |
| Indice fondiario | 1.77 | 1.77 |
| Rapporto di copertura | 0.61 | 0.61 |

| CdF | DATAZIONE | STATO DI CONSERVAZIONE* | INTERVENTI CONSENTITI* |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------|
| 1 | ante 1939 | CMC | MO+MS+REI+RC |
| 2 | ante 1939 | CMC | MO+MS+REI+RC |
| 3 | ante 1939 | NC | MO+MS+REI+RE |
| p1 | — | AI | MO+MS+REI+RE |
| p2 | — | AI | MO+MS+REI |
| sc | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

| | |
|--|--|
| Portale/Recinzione/Area di Pertinenza | Si richiede di mantenere permeabile l'area di pertinenza preservando le aree verdi e utilizzando soluzioni drenanti per le pavimentazioni. Si richiede l'adeguamento della recinzione e del portale alle N.T.A.. |
| Loggiato | — |
| Portico su strada | — |
| Scala esterna | Si richiede l'adeguamento delle scale esterne alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. |
| Elementi di pregio | — |



LEGENDA

- Perimetro centro storico-centro matrice
- Isolato
- Unita' Edilizia
- Corpo di fabbrica
- ▨ Nuova edificazione
- ▨ Rifacimento del manto di copertura come da N.T.A.
- ▨ Demolizione parziale o totale (come da scheda)

COPERTURE

Tutte le coperture a falda dovranno avere manto in coppi tradizionali. Si richiede il rifacimento della copertura del cdf 1 con configurazione a doppia falda. Si richiede l'adeguamento delle soluzioni di gronda alle N.T.A..

MURATURE E FINITURE

L'intonaco e la tinteggiatura dovranno essere come da N.T.A..

APERTURE E SERRAMENTI

Gli infissi e le aperture dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A..


IMPIANTI TECNOLOGICI/COMMERCIALI

Tutti gli impianti tecnologici a vista dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. E' consentito l'inserimento di impianti solari e termici integrati nelle coperture come indicato nelle N.T.A..

VARIAZIONI VOLUMETRICHE CONSENTITE

Non sono previsti incrementi volumetrici. La tipologia edilizia di riferimento per l'intervento di riqualificazione dovrà essere la D5 dell'abaco.

Disegni dei prospetti:progetto



Note esplicative*

Grado di pregio Alto A / Medio M / Basso B

Permeabilità Prevalentemente Impermeabile PI / Prevalentemente Permeabile PP

Destinazione d'uso Portale P / Loggiato L / Residenziale R / Accessorio A / Culto C / Uffici U / Commerciale-Artigianale CA / Servizio Privato SP / Area Inedificata AI

Murature Strutture Ladiri / Laterizio / Lapidario / CLS / Mista: LAD_LAT/ LAD_LAP/ LAD_CLS / LAT_LAP / LAT_CLS / Altro

Murature FINiture Intonaco Int / A vista AV / Altro A

COPertura Geometria Una falda 1F / Due falde 2F / Tetto Piano TP / Padiglione P / Altro A


COPertura Manto Coppi C / Laterizi Innovativi (tegole portoghesi, marsigliesi) LI / Senza Manto SM / Eternit E / Pannelli Prefabbricati PP / Altro

Orientamento Falda Sud Est SE / Sud Ovest SO / Nord Est NE / Nord Ovest NO / Sud S / Nord N / Est E / Ovest O

SERRature ESTerne Scurini Interni SI / Scurini Esterni SE / Avvolgibili A / Misto M / Senza Serramento SS / Non Rilevato NR

Stato di CONSERVazione Conservativo C / Conservativo Parzialmente Modificato CPM / Conservativo Modificato Compatibile CMC / Conservativo Modificato Incompatibile CMI / Nuovo Compatibile NC / Nuovo Incompatibile NI / Rudere R / Lotto Libero LL

INTERVENTI CONSENTITI Manutenzione Ordinaria MO / Manutenzione Straordinaria MS / REI Ristrutturazione Edilizia Interna Restauro Scientifico RS / Restauro e risanamento Conservativo RC / Ristrutturazione Edilizia RE / Demolizione DEM / Nuova Edificazione NE



Datazione dei Corpi di Fabbrica

- ante 1939
- 1939-1954
- 1955-1977
- post 1977

ISOLATO 8 U.E. 16 A

| | |
|--------------------------------|--|
| ISOLATO | 8 |
| Unità Edilizia (U.E) | 16 |
| VIA | Via 4 Novembre |
| ZONA DA PUC | A2 |
| DATI CATASTALI | F.24 M.3530 |
| SUPERFICIE LOTTO (mq) | 146 |
| TIPO EDILIZIO UE | Unità edilizia recente con doppia corte |
| STATO CONSERVAZIONE GEN | Edificio alterato o di nuova costruzione |
| GRADO DI OCCUPAZIONE | Abitato |
| PROPRIETA' | Privata |
| GRADO DI PREGIO UE * | B |
| DEGRADO UE | — |

| | DA PUC2015 | ATTUALE |
|-----------------------|------------|---------|
| Superficie copertura | — | 67 |
| Volume edificato | — | 348 |
| Indice fondiario | mc/mq 3 | 2.38 |
| Rapporto di copertura | mq/mq 0.5 | 0.46 |

CARATTERI TIPOLOGICI ESTERNI UE

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|----|
| Portale | SI (RECENTE) | Accesso carrabile | SI |
| Recinzione esterna | SI (RECENTE) | Portico su strada | NO |
| Impianti | SI | Balconi | NO |
| Area di pertinenza | SI | Loggiato | NO |
| Permeabilità* | PI | Scala esterna | SI |


CARATTERI COSTRUTTIVI

| CdF | DEST. USO* | PIANI | MUR. STR* | MUR. FIN* | COP. G* | COP. M* | O_F* | INFISSI | SERR. EST.* |
|-----|------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|------|---------------|------------------|
| 1 | R | 2 | LAT_CLS | INT | 1F | C | SE | Legno | Avvolgibili |
| 2 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | E | SO | Senza infisso | Senza serramento |
| 3 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | E | SE | Senza infisso | Senza serramento |
| p1 | AI | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| p2 | ACC | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| sc | ACC | 1 | — | — | — | — | — | — | — |

Foto dei prospetti:stato attuale



Disegno dei prospetti:stato attuale






Foto aerea dell'UE



- MO+MS+REI
- MO+MS+REI+RC
- MO+MS+REI+RE
- MO+MS+REI+DEM+RE
- MO+MS+REI+RE+DEM+NE
- MO+MS+REI+RC+NE
- MO+MS+REI+RE+NE

ISOLATO 8 U.E. 16 B

| | ATTUALE | PROGETTO |
|-----------------------|---------|----------|
| Superficie copertura | 67 | 67 |
| Volume edificato | 348 | 348 |
| Indice fondiario | 2.38 | 2.38 |
| Rapporto di copertura | 0.46 | 0.46 |

| CdF | DATAZIONE | STATO DI CONSERVAZIONE* | INTERVENTI CONSENTITI* |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 2 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| 3 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |
| p1 | — | AI | MO+MS+REI+RE |
| p2 | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI |
| sc | 1955-1977 | NI | MO+MS+REI+RE |

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

| | |
|--|--|
| Portale/Recinzione/Area di Pertinenza | Si richiede di mantenere permeabile l'area di pertinenza preservando le aree verdi e utilizzando soluzioni drenanti per le pavimentazioni. Si richiede l'adeguamento della recinzione e del portale alle N.T.A.. |
| Loggiato | — |
| Portico su strada | — |
| Scala esterna | Si richiede l'adeguamento delle scale esterne alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. |
| Elementi di pregio | — |



LEGENDA

- Perimetro centro storico-centro matrice
- Isolato
- Unita' Edilizia
- Corpo di fabbrica
- Nuova edificazione
- Rifacimento del manto di copertura come da N.T.A.
- Demolizione parziale o totale (come da scheda)

COPERTURE

Tutte le coperture a falda dovranno avere manto in coppi tradizionali. Si richiede l'adeguamento delle soluzioni di gronda alle N.T.A..

MURATURE E FINITURE

L'intonaco e la tinteggiatura dovranno essere come da N.T.A..

APERTURE E SERRAMENTI


Gli infissi e le aperture dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A..

IMPIANTI TECNOLOGICI/COMMERCIALI

Tutti gli impianti tecnologici a vista dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. E' consentito l'inserimento di impianti solari e termici integrati nelle coperture come indicato nelle N.T.A..

VARIAZIONI VOLUMETRICHE CONSENTITE

Non sono previsti incrementi volumetrici. La tipologia edilizia di riferimento per l'intervento di riqualificazione dovrà essere la D5 dell'abaco.



Note esplicative*

Grado di pregio Alto A / Medio M / Basso B

Permeabilità Prevalentemente Impermeabile PI / Prevalentemente Permeabile PP

Destinazione d'uso Portale P / Loggiato L / Residenziale R / Accessorio A / Culto C / Uffici U / Commerciale-Artigianale CA / Servizio Privato SP / Area Inedificata AI

Murature Strutture Ladiri / Laterizio / Lapideo / CLS / Mista: LAD_LAT/ LAD_LAP/ LAD_CLS / LAT_LAP / LAT_CLS / Altro

Murature FINiture Intonaco Int / A vista AV / Altro A

COPertura Geometria Una falda 1F / Due falde 2F / Tetto Piano TP / Padiglione P / Altro A

COPertura Manto Coppi C / Laterizi Innovativi (tegole portoghesi, marsigliesi) LI / Senza Manto SM / Eternit E / Pannelli Prefabbricati PP / Altro

Orientamento Falda Sud Est SE / Sud Ovest SO / Nord Est NE / Nord Ovest NO / Sud S / Nord N / Est E / Ovest O

SERRature ESTerne Scurini Interni SI / Scurini Esterni SE / Avvolgibili A / Misto M / Senza Serramento SS / Non Rilevato NR


Stato di CONSERVazione Conservativo C / Conservativo Parzialmente Modificato CPM / Conservativo Modificato Compatibile CMC / Conservativo Modificato Incompatibile CMI / Nuovo Compatibile NC / Nuovo Incompatibile NI /

Rudere R / Lotto Libero LL

INTERVENTI CONSENTITI Manutenzione Ordinaria MO / Manutenzione Straordinaria MS / REI Ristrutturazione Edilizia Interna Restauro Scientifico RS / Restauro e risanamento Conservativo RC / Ristrutturazione Edilizia RE /

Demolizione DEM / Nuova Edificazione NE

Viste aeree dell'UE da Est,Nord,Ovest e Sud



Stralcio catastale di impianto storico (1939)




Datazione dei Corpi di Fabbrica

- ante 1939
- 1939-1954
- 1955-1977
- post 1977

Foto dei prospetti:stato attuale



Disegno dei prospetti:stato attuale



ISOLATO 8 U.E. 17 A

| | |
|--------------------------------|---|
| ISOLATO | 8 |
| Unità Edilizia (U.E) | 17 |
| VIA | Via 4 Novembre |
| ZONA DA PUC | A2 |
| DATI CATASTALI | F.24 M.445 |
| SUPERFICIE LOTTO (mq) | 466 |
| TIPO EDILIZIO UE | Unità edilizia storica con corte antistante |
| STATO CONSERVAZIONE GEN | Edificio/area di valore storico |
| GRADO DI OCCUPAZIONE | Abitato |
| PROPRIETA' | Privata |
| GRADO DI PREGIO UE * | B |
| DEGRADO UE | — |

| | DA PUC2015 | ATTUALE |
|-----------------------|------------|---------|
| Superficie copertura | — | 258 |
| Volume edificato | — | 1290 |
| Indice fondiario | mc/mq 3 | 2.77 |
| Rapporto di copertura | mq/mq 0.5 | 0.55 |

CARATTERI TIPOLOGICI ESTERNI UE

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|----|
| Portale | SI (RECENTE) | Accesso carrabile | SI |
| Recinzione esterna | SI (RECENTE) | Portico su strada | NO |
| Impianti | SI | Balconi | NO |
| Area di pertinenza | SI | Loggiato | NO |
| Permeabilità* | PI | Scala esterna | NO |

CARATTERI COSTRUTTIVI

| CdF | DEST. USO* | PIANI | MUR. STR* | MUR. FIN* | COP. G* | COP. M* | O_F* | INFISSI | SERR. EST.* |
|-----|------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|------|---------------|------------------|
| 1 | R | 2 | LAD_LAT | INT | 1F | PF | SE | Legno | Avvolgibili |
| 2 | ACC | 2 | Laterizio | INT | 1F | PF | SE | Senza infisso | Senza serramento |
| 3 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | SM | NE | Legno | Avvolgibili |
| 4 | ACC | 1 | Laterizio | INT | 1F | LI | SE | Legno | Avvolgibili |
| 5 | R | 2 | LAD_LAT | INT | 1F | PF | SO | Misto | Avvolgibili |
| 6 | R | 1 | LAD_LAT | INT | TP | SM | — | Senza infisso | Senza serramento |
| 7 | ACC | 2 | Laterizio | INT | 1F | E | SE | Metallo | Senza serramento |
| p1 | AI | 0 | — | — | — | — | — | — | — |



- MO+MS+REI
- MO+MS+REI+RC
- MO+MS+REI+RS
- MO+MS+REI+RE
- MO+MS+REI+DEM+RE
- MO+MS+REI+RE+DEM+NE
- MO+MS+REI+RC+NE
- MO+MS+REI+RE+NE

ISOLATO 8 U.E. 17 B

| | ATTUALE | PROGETTO |
|-----------------------|---------|----------|
| Superficie copertura | 258 | 258 |
| Volume edificato | 1290 | 1290 |
| Indice fondiario | 2.77 | 2.77 |
| Rapporto di copertura | 0.55 | 0.55 |

| CdF | DATAZIONE | STATO DI CONSERVAZIONE* | INTERVENTI CONSENTITI* |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------|
| 1 | ante 1939 | CMC | MO+MS+REI+RC |
| 2 | ante 1939 | CMI | MO+MS+REI+RC |
| 3 | ante 1939 | CMC | MO+MS+REI+RC |
| 4 | 1955-1977 | NC | MO+MS+REI+RE |
| 5 | ante 1939 | CMC | MO+MS+REI+RC |
| 6 | ante 1939 | CMC | MO+MS+REI+RC |
| 7 | ante 1939 | CMI | MO+MS+REI+RC |
| p1 | 1955-1977 | AI | MO+MS+REI+RE |


PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Portale/Recinzione/Area di Pertinenza Si richiede di mantenere permeabile l'area di pertinenza preservando le aree verdi e utilizzando soluzioni drenanti per le pavimentazioni. Si richiede l'adeguamento della recinzione e del portale alle N.T.A..

- Loggiato** —
- Portico su strada** —
- Scala esterna** —
- Elementi di pregio** —

Foto aerea dell'UE





LEGENDA

- Perimetro centro storico-centro matrice
- Isolato
- Unità Edilizia
- Corpo di fabbrica
- Nuova edificazione
- Rifacimento del manto di copertura come da N.T.A.
- Demolizione parziale o totale (come da scheda)

COPERTURE

Tutte le coperture a falda dovranno avere manto in coppi tradizionali. Si richiede l'adeguamento delle soluzioni di gronda alle N.T.A..

MURATURE E FINITURE

L'intonaco e la tinteggiatura dovranno essere come da N.T.A..

APERTURE E SERRAMENTI


Gli infissi e le aperture dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A..

IMPIANTI TECNOLOGICI/COMMERCIALI

Tutti gli impianti tecnologici a vista dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nelle N.T.A.. E' consentito l'inserimento di impianti solari e termici integrati nelle coperture come indicato nelle N.T.A..

VARIAZIONI VOLUMETRICHE CONSENTITE

Non sono previsti incrementi volumetrici. La tipologia edilizia di riferimento per l'intervento di riqualificazione dovrà essere la D5 dell'abaco.



Note esplicative*

Grado di pregio Alto A / Medio M / Basso B

Permeabilità Prevalentemente Impermeabile PI / Prevalentemente Permeabile PP

Destinazione d'uso Portale P / Loggiato L / Residenziale R / Accessorio A / Culto C / Uffici U / Commerciale-Artigianale CA / Servizio Privato SP / Area Inedificata AI

Murature Strutture Ladiri / Laterizio / Lapidario / CLS / Mista: LAD_LAT/ LAD_LAP/ LAD_CLS / LAT_LAP / LAT_CLS / Altro

Murature FINiture Intonaco Int / A vista AV / Altro A

COPertura Geometria Una falda 1F / Due falde 2F / Tetto Piano TP / Padiglione P / Altro A

COPertura Manto Coppi C / Laterizi Innovativi (tegole portoghesi, marsigliesi) LI / Senza Manto SM / Eternit E / Pannelli Prefabbricati PP / Altro

Orientamento Falda Sud Est SE / Sud Ovest SO / Nord Est NE / Nord Ovest NO / Sud S / Nord N / Est E / Ovest O

SERRature ESTerne Scurini Interni SI / Scurini Esterni SE / Avvolgibili A / Misto M / Senza Serramento SS / Non Rilevato NR

Stato di CONSERVazione Conservativo C / Conservativo Parzialmente Modificato CPM / Conservativo Modificato Compatibile CMC / Conservativo Modificato Incompatibile CMI / Nuovo Compatibile NC / Nuovo Incompatibile NI /

Rudere R / Lotto Libero LL

INTERVENTI CONSENTITI Manutenzione Ordinaria MO / Manutenzione Straordinaria MS / REI Ristrutturazione Edilizia Interna Restauro Scientifico RS / Restauro e risanamento Conservativo RC / Ristrutturazione Edilizia RE /

Demolizione DEM / Nuova Edificazione NE